OBJEKT Terramare-Schlössl

Heuberggasse 10

1170 Wien

Konservatorisch-restauratorische Befundung des Metallbestands

Bestand – Zustand – Maßnahmenempfehlung

ATELIER FÜR METALLRESTAURIERUNG KREHON

1070 WIEN BERNARDG.4/2-4 office@metallrestaurierung.at www.metallrestaurierung.at

I M P R E S S U M

Konservatorisch-restauratorische Befundung des Metallbestands

Gebäude Terramare-Schlössl

1170 Wien, Heubergg.10

© Atelier für Metallrestaurierung

1070 Wien

Moritz Krehon

Mag. Katharina Mendl

April – Juli 2020

Ausgabe digital pdf-Datei 66 Seiten, Anhang 93 Seiten

Ergeht an:

1.Auftraggeber

Botschaft von Bosnien und Herzegowina

Dario Savaric

2.Bundesdenkmalamt LK Wien

DI Wolfgang Salcher

Inhalt

Kurzinformation: Terramare-Schlössl……1

Befundung des Metallbestands……2
Pos. 1: Fenster- und Türgitter……5
Pos. 2: Brüstungsgitter……18
Pos. 3: Geländer……25
Pos. 4: Fenster- und Türbeschläge……29
Pos. 5: Glockenhelme der polygonalen Erkertürme und Dachverblechungen……44
Pos. 6: Metallrahmen der Oberlichte……51
Pos. 7: Deckenleuchten der Halle……54
Pos. 8: Treppenläuferstangen der Haupttreppe……56
Pos. 9: Handläufe der Seitentreppen……59
Pos. 10: Konsolenkonstruktion des Balkons……62
Pos. 11: Maueranker und Dachrinnenhalterungen……64
Pos. 12: Objekte des Sekundärbestands……67

Anhang I – Detailauflistung: Fenster- und Türbeschläge

Anhang II – Fassungsbefund BDA

Kurzinformation: Terramare-Schlössl

Das sogenannte Terramare-Schlössl (Abb. 1, 2) wurde 1865 erbaut und 1904 durch die Architekten Fellner und Helmer adaptiert.[1] Zum Villengebäude gehören ein Park, ein Wirtschaftsgebäude und ein Pförtnerhaus von 1869. Die Villa war einst Wohnsitz des österreichischen Dichters und Dramatikers Georg Eisler von Terramare, nach dem die Villa auch benannt wurde. Danach diente das herrschaftliche Gebäude als Sitz der kroatischen Botschaft und befindet sich nun im Besitz des Staates Bosnien und Herzegowina.

Das Gebäude kann grundsätzlich der Stilrichtung des Neobarock zugeordnet werden, weist durch seine Adaption ab 1904 jedoch auch dem Jugendstil entsprechende Elemente auf. Es ist durch übergiebelte Risalite und polygonale Türme mit Glockenhelmen symmetrisch angelegt.[2] Zudem sind der Villa Terrassen, ein Balkon und eine Treppe vorgelagert (Abb. 3, 4). Sie besitzt zwei Geschosse (Erdgeschoss und Obergeschoss), einen Keller und einen Dachstuhl. Zentral im Inneren erstreckt sich eine zweigeschossige Halle mit einer Holztreppe. Über der Halle befindet sich eine Farbglas-Oberlichte (Abb. 201, 202) mit Blumenfries.

Abb. 1

Abb. 2

[1] CZERNY, W. / KASTEL, I. / KIRNER-MÜHLBACHER, U. / LEHNE, A. / PODBRECKY, I. / SEIDL, C., *Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. WIEN. X. bis XIX. und XXI. bis XXIII. Bezirk*, Wien 1996, S. 444.
[2] ebenda.

Abb. 3

Abb. 4

Befundung des Metallbestands

Die vorliegende Befundung erfasst den gesamten Metallbestand des Schlössls. Wie die Villa selbst wurde auch dieser im Laufe der Zeit verändert und kann daher als gewachsener Bestand betrachtet werden. So finden sich im Außen- und Innenbereich sowohl entstehungszeitliche (Abb. 5) als auch später datierbare Metallobjekte (Abb. 30, 52). Der Metallbestand wird im Folgenden – wie aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich – in 12 Objektgruppen (Positionen) unterteilt. Im Rahmen ihrer Befundung werden Bestand und Zustand der einzelnen Objekte bzw. Objektgruppen erfasst sowie abgestimmte Maßnahmenempfehlungen für die zukünftige Restaurierung abgegeben. Im Rahmen der vorliegenden Befundung konnten die Analysen von vier Fassungsproben im naturwissenschaftlichen Labor des Bundesdenkmalamtes durchgeführt werden. Die Proben wurden beispielhaft für je eine gefasste Objektgruppe entnommen. Sämtliche Objekte sind in den Grundrissplänen des Erdgeschosses (S. 3) und des Obergeschosses (S. 4) verzeichnet.

Objektpositionierung

Erdgeschoss 1:100



Fenster Türe Geländer Handlauf Treppenläuferstange

Objektpositionierung Obergeschoss: 1:100



Fenster Türe Brüstungsgitter Handlauf Oberlichte

Deckenleuchte Maueranker Dachrinnen Konsolenkonstruktion

Pos. 1: Fenster- und Türgitter

Die Position 1 erfasst sämtliche Fenster- und Türgitter des Schlössls. Die Positionierung der Fenster und Türen sind in den Grundrissplänen des Erdgeschosses und des Obergeschosses verzeichnet. Diese sind mit einem Kürzel (F = Fenster / T = Tür) und der entsprechenden Raumnummer (z.B. 3) versehen. Sind mehrere Fenster oder Türen – daher auch Gitter – in einem Raum vorhanden, werden diese zusätzlich fortlaufend nummeriert.

z.B.: Gitter von F3_1: Gitter des Fensters Raum 3_Nummer 1

Im gesamten Gebäude lassen sich sechs stilistisch verschiedene Gittertypen feststellen:

TYP 1

Gitter F3_1 und F3_2 (Erdgeschoss)

Datierung	vermutl. 1865
Maße (H x B x T)	180 x 163 x 31 cm
Beschreibung	Fensterkorb: zwei vorgesetzte Gitter aus Vierkantgestängen und horizontal verlaufenden profilierten Flacheisen (Abb. 5) Seitenflächen und oberer Abschluss mit Blattranken und Voluten ornamental gestaltet, drei bekrönende Spindelblumen
Material	Schmiedeeisen, gefasst
Herstellungstechnik	geschmiedet, geschlapft, genietet, mittels Mauerhaken im Mauerwerk verankert
Fassung[3]	rezente weiße Fassung
Zustand und Schäden	**Allgemein** Verankerung im Mauerwerk stabil; keine mechanischen Schäden ersichtlich; keine Fehlstellen oder Deformierungen; keine Altreparaturen; starke Eisenkorrosion; stark desolate Fassung **Im Detail** <u>Eisen:</u> Eisenkorrosion bereits stark fortgeschritten (Abb. 9-11); in vielen

[3] Die ursprüngliche Farbgebung der Fenster- und Türgitter wurde beispielhaft anhand einer Fassungsprobe eines Wabengitters (**Probe F12_2**) vom naturwissenschaftlichen Labor des Bundesdenkmalsamts untersucht. Das Untersuchungsprotokoll befindet sich in Anhang II. Dabei wurde eine weiße Erstfassung befundet. Obwohl die untersuchte Probe von einem anderen Gittertyp entnommen wurde, kann in Anbetracht eines einheitlichen Gesamtkonzepts eine ursprünglich weiße Farbgebung auch für diesen Gittertyp angenommen werden.

Bereichen durch die Fassung diffundierend (Abb. 9); stärker betroffen sind Partien, bei denen Fassung bereits zur Gänze abgeplatzt ist → an diesen Stellen bereits ausgeprägte Muldenkorrosion (Gitter F3_2 stärker betroffen)

Fassung: Die rezente weiße Fassung ist durch Witterungseinflüsse bereits stark desolat → Versprödung, Craquelée- und Schollenbildung (Abb. 9). Fassung an vielen Stellen aufgrund von Korrosionsentwicklung (Unterrostung → Haftungsverlust zum Eisen) bereits abgeplatzt (Abb. 10); Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

Abb. 5 Frontalansicht.

Abb. 6 Seitenansicht

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

TYP 2

Gitter F1+2_1, T1+2, F9_3, F10_1, F10_2, F10_3, F10_4, F10_5, F11_1, F11_2, T11/14, F12_1, F12_2, F13_1, F13_2, F13_3, F13_4 und F13_5 (Erdgeschoss)

Gitter F15_1, F15_2, T15, F16_1, F17_1, T17, F18_1, F20_1, F20_2, T20, F21_1 F22_4, F22_5 und F25_1 (Obergeschoss)

Datierung	Vermutl. 1865
Beschreibung	Wabengitter: geschweifte Vierkantprofile, gebündelt, mit umlaufendem Rahmen aus Flacheisen (Abb. 12 - 17) → das Wabenornament war lange Zeit als Standardornament in Verwendung Je nach Position liegen die Rautengitter in unterschiedlicher Ausführung vor: **Zweiteilige Türgitter mit Oberlichte**: T15, T17 und T20 **Zweiteilige Türgitter:** T1+2 und T11/14 **Einteilige Fenstergitter:** F25_1, F9_3, F21_1, F11_1, F11_2, F12_1, F12_2, F18_1, F1+2_1, F16_1, F20_1, F20_2, F17_1, F15_1 und F15_2 **Einteilige Fenstergitter (Erker):** F10_1, F10_2, F10_3, F10_4, F10_5, F13_ 1, F13_2, F13_3, F13_4, F13_5, F22_4 und F22_5
Maße (H x B x T)	**Zweiteilige Türgitter mit Oberlichte** je 170 x 47 x 3, Oberlichte: 135 x 70 x 3 cm (T15) je 167 x 43 x 3, Oberlichte: 55 x 110 x 3 (T17) je 167 x 51 x 3, Oberlichte: 62 x 126 x 3 (T20) **Zweiteilige Türgitter** je 173 x 40 x 3 (T1+2)

	je 142 x 45 x 3 (T11_1)
	Einteilige Fenstergitter
	140 x 110 x 3 (F1+2_1)
	190 x 110 x 3 (F12_1, F12_2 und F9_3)
	210 x 109 x 3 (F16_1, F18_1, F21_1 und F25_1)
	192 x 114 x 3 (F11_1 und F11_2)
	223 x 110 x 3 (F20_1 und F20_2)
	235 x 110 x 3 (F17_1, F15_1 und F15_2)
	Einteilige Fenstergitter (Erker)
	190 x 63 x 3 cm (F10_ 1, F10_2, F10_3, F10_4, F10_5, F13_ 1, F13_2, F13_3, F13_4 und F13_5)
	210 x 63 x 3 cm (F22_4 und F22_5)
Material	Schmiedeeisen, gefasst
Herstellungstechnik	geschmiedet, genietet, gebündelt, in Fensterstock geschraubt
Fassung[4]	rezente weiße Fassung
	Schichtaufbau des Fassungspakets (Probe F12_2)
	1) Rote Rostschutzgrundierung mit Minium, ausgemischt mit etwas Schwerspat, Ölbindung
	2) 100 µm weiß: Zinkweiß, Bleiweiß und etwas Kreide als Füllstoff, Ölbindung
	→ bauzeitliche Erstfassung
	3) 20 µm weiß: Zinkweiß pur, Ölbindung
	4) 30 µm weiß: Zinkweiß pur, an der Oberfläche Staubbelag und tiefreichende Craqueléerissbildung, Ölbindung
	5) 150 µm weiß: Schwerspat mit Zinkweiß, Ölbindung
	6) 60 µm weiß: Zinkweiß, an der Oberfläche Bindemittelanreicherung
	7) 20 µm weiß: Zinkweiß, Ölbindung
	8) 50 µm weiß: Schwerspat mit Titanweiß, Kunstharzbindung
	9) 50 µm Titanweiß, Kunstharzbindung
	10) 20 µm weiß: Titanweiß, Kunstharzbindung
Zustand und Schäden	**Allgemein**
	Verankerung im Fensterstock stabil; keine mechanischen Schäden ersichtlich; keine Fehlstellen oder Deformierungen; keine Altreparaturen; sämtliche Gitter in relativ gutem Zustand, kein korrosionsbedingter Substanzverlust

[4] Die Farbgebung wurde anhand des Wabengitters von Fenster 12_2 **(Probe F12_2)** untersucht. Das Untersuchungsprotokoll des naturwissenschaftlichen Labors des Bundesdenkmalsamts befindet sich im Anhang II.

Im Detail

Eisen:

In manchen Bereichen durch die Fassung diffundierende Eisenkorrosion → stärker von Korrosion betroffen sind Bereiche, bei denen Fassung bereits abgeplatzt ist (z.B. T1+2_1)

Fassung:

Die rezente weiße Fassung ist durch Witterungseinflüsse teilweise versprödet und craquelliert (z.B. T1+2_1) → insbesondere die Gitter im 1. Stock sind aufgrund der höheren UV-Belastung stärker von Unterrostung und Abplatzungen betroffen (z.B. F15_1 und F15_2); Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche; die Schichtstärke der rezenten Beschichtung aufgrund von mehrmaligem Überfassen ist unansehnlich hoch

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17



Abb. 18

Abb. 19

Abb. 20

Abb. 21 Detail

Abb. 22 Detail Bünde

Abb. 23

Abb. 24

Abb. 25

Abb. 26

Abb. 27

Abb. 28

Abb. 29

TYP 3

Gitter F5_1, F5_2, F6_1, F7_1 und F8_1 (Erdgeschoss)

Datierung	Vermutl. 1904
Maße (H x B x T)	80 x 111 x 2,5 cm (F5_1, F5_2, F6_1 und F7_1) 54,5 x 34,5 x 2 cm (F8_1)
Beschreibung	Gitter mit Ornament aus geschweiften Ovalen aus Vierkanteisen, kleine Zwischenmedaillons (Abb.30), durchbrochene Querstreben, mittige Längsstrebe, umlaufenden Rechteckrahmung aus Flacheisen
Material	Schmiedeeisen, gefasst
Herstellungstechnik	geschmiedet, geschlapft, genietet, in Fensterstock geschraubt
Fassung[5]	rezente weiße Fassung
Zustand und Schäden	**Allgemein** Verankerung im Fensterstock stabil; keine mechanischen Schäden ersichtlich; keine Fehlstellen oder Deformierungen; keine Altreparaturen; starke Eisenkorrosion; stark desolate Fassung

[5] Die ursprüngliche Farbgebung der Fenster- und Türgitter wurde beispielhaft anhand einer Fassungsprobe eines Wabengitters (**Probe F12_2**) vom naturwissenschaftlichen Labor des Bundesdenkmalsamts untersucht. Das Untersuchungsprotokoll befindet sich in Anhang II. Dabei wurde eine weiße Erstfassung befundet. Obwohl die untersuchte Probe von einem anderen Gittertyp entnommen wurde, kann in Anbetracht eines einheitlichen Gesamtkonzepts eine ursprünglich weiße Farbgebung auch für diesen Gittertyp angenommen werden.

Im Detail

Eisen: Eisenkorrosion bereits stark fortgeschritten (Abb. 35); in vielen Bereichen durch die Fassung diffundierend (Abb. 33, 34); stärker betroffen sind Partien, bei denen Fassung bereits zur Gänze abgeplatzt ist → lediglich Gitter F6_1 und F5_2 in etwas besserem Zustand

Fassung: Die rezente weiße Fassung ist durch Witterungseinflüsse bereits stark desolat → Versprödung, Craquelée- und Schollenbildung (Abb.35). Fassung an vielen Stellen aufgrund von Korrosionsentwicklung (Unterrostung → Haftungsverlust zum Eisen) bereits abgeplatzt (Abb.36); Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

Abb. 30

Abb. 31

Abb. 33

Abb. 34

Abb. 35

Abb. 36

TYP 4

Gitter F9_1 und F9_2 (Erdgeschoss)

Datierung	Vermutl. 1904
Maße (H x B x T)	186 x 110 x 3,5 cm
Beschreibung	Gitter mit additiven Längsstreben mit Spitzen, Querstreben aus Flacheisen, oben geschwungenes Querband in Volutenzier, durchbrochenes Querband mit runden Medaillons (Abb. 37)
Material	Schmiedeeisen, gefasst
Herstellungstechnik	geschmiedet, genietet, in Fensterstock geschraubt
Fassung[6]	rezente weiße Fassung
Zustand und Schäden	**Allgemein** Verankerung im Fensterstock stabil; keine mechanischen Schäden ersichtlich; keine Fehlstellen oder Deformierungen; keine Altreparaturen; Eisenkorrosion; stark desolate Fassung **Im Detail** Eisen: Eisenkorrosion (Abb. 38); in vielen Bereichen durch die Fassung diffundierend (Abb. 40) Fassung: Die rezente weiße Fassung ist durch Witterungseinflüsse bereits stark desolat → Versprödung, Craquelée- und Schollenbildung (Abb. 41). Fassung an vielen Stellen aufgrund von Korrosionsentwicklung (Unterrostung → Haftungsverlust zum Eisen) bereits abgeplatzt; Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

[6] Die ursprüngliche Farbgebung der Fenster- und Türgitter wurde beispielhaft anhand einer Fassungsprobe eines Wabengitters (**Probe F12_2**) vom naturwissenschaftlichen Labor des Bundesdenkmalsamts untersucht. Das Untersuchungsprotokoll befindet sich in Anhang II. Dabei wurde eine weiße Erstfassung befundet. Obwohl die untersuchte Probe von einem anderen Gittertyp entnommen wurde, kann in Anbetracht eines einheitlichen Gesamtkonzepts eine ursprünglich weiße Farbgebung auch für diesen Gittertyp angenommen werden.

Abb. 37

Abb. 38

Abb. 39

Abb. 40

Abb. 41

TYP 5

F23_1 und F23_2 (Obergeschoss)

Datierung	2. Hälfte 20. Jh., Sekundärbestand
Maße (H x B x T)	235 x 110,5 x 3 cm
Beschreibung	Gitter aus vertikalen Rundstäben, die in horizontal laufende Flacheisen gesteckt sind, umlaufende Rahmung aus Flacheisen (Abb. 42)
Material	Industriell gefertigter Stahl
Herstellungstechnik	gesteckt, in Fensterstock geschraubt

Fassung[7]	rezente weiße Fassung
Zustand und Schäden	**Allgemein** Verankerung im Fensterstock stabil; keine Fehlstelle, leichte Deformierungen des Flacheisens der Rahmung; Eisenkorrosion; leicht desolate Fassung **Im Detail** Eisen: Eisenkorrosion (Abb. 45); in manchen Bereichen durch die Fassung diffundierend Fassung: Die rezente weiße Fassung ist partiell von Abplatzungen, Craquelée- und Schollenbildung (Abb.44, 45) betroffen; Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

Abb. 42

Abb. 43

[7] Die ursprüngliche Farbgebung der Fenster- und Türgitter wurde beispielhaft anhand einer Fassungsprobe eines Wabengitters (**Probe F12_2**) vom naturwissenschaftlichen Labor des Bundesdenkmalsamts untersucht. Das Untersuchungsprotokoll befindet sich in Anhang II. Dabei wurde eine weiße Erstfassung befundet. Obwohl die untersuchte Probe von einem anderen Gittertyp entnommen wurde, kann in Anbetracht eines einheitlichen Gesamtkonzepts eine ursprünglich weiße Farbgebung auch für diesen Gittertyp angenommen werden.

Abb. 44

Abb. 45

TYP 6

F4_1 und F4_2 (Erdgeschoss)

Datierung	Vermutl. 1904
Maße (H x B x T)	68 x 55 x 3 cm
Beschreibung	Fenster mit vertikal verlaufenden gekehlten Stahlzargenprofilen, Stahlrahmung mit der Mauerlaibung vermörtelt (Abb.46)
Material	Walzeisen
Herstellungstechnik	genietet
Fassung[8]	rezente weiße Fassung
Zustand und Schäden	**Allgemein** Verankerung im Mauerwerk stabil; keine mechanischen Schäden ersichtlich; keine Fehlstellen oder Deformierungen; keine Altreparaturen; Eisenkorrosion; stark desolate Fassung **Im Detail** Eisen: starke Eisenkorrosion (Abb. 47); in vielen Bereichen durch die Fassung diffundierend Fassung: Die rezente weiße Fassung ist durch Witterungseinflüsse bereits stark desolat → Versprödung, Craquelée- und Schollenbildung (Abb. 48). Fassung an vielen Stellen aufgrund von Korrosionsentwicklung (Unterrostung → Haftungsverlust zum Eisen) bereits abgeplatzt; Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

[8] Die ursprüngliche Farbgebung der Fenster- und Türgitter wurde beispielhaft anhand einer Fassungsprobe eines Wabengitters (**Probe F12_2**) vom naturwissenschaftlichen Labor des Bundesdenkmalsamts untersucht. Das Untersuchungsprotokoll befindet sich in Anhang II. Dabei wurde eine weiße Erstfassung befundet. Obwohl die untersuchte Probe von einem anderen Gittertyp entnommen wurde, kann in Anbetracht eines einheitlichen Gesamtkonzepts eine ursprünglich weiße Farbgebung auch für diesen Gittertyp angenommen werden.

Abb. 46

Abb. 47

Abb. 48

Maßnahmenempfehlung

- Demontage der Gitter aus dem Mauerverbund
- Abnahme der stark degradierten Fassung und der Eisenkorrosion mittels schonendem Strahlverfahren (kein industrielles Sandstrahlverfahren, sondern Ausführung durch einen spezialisierten Oberflächentechniker) → etwaige intakte Reste der entstehungszeitlichen Fassung und der Schmiedehaut sollen erhalten bleiben
- falls notwendig Nachbearbeitung mit rotierenden Drahtbürsten und Festigung verbliebener Originalbeschichtungen
- Neufassung bzw. Überfassung mit einem Korrosionsschutzbeschichtungssystem → für die Neubeschichtung stehen zwei Varianten zur Verfügung: die traditionelle, aber wartungsintensive Ölbeschichtung oder ein modernes Kunstharzsystem (Auswahl nach Absprache); Farbton der Deckbeschichtung nach Befund (gebrochenes Weiß) → Abtönung unter Absprache und in Abstimmung mit dem Gesamtkonzept
- Wiedermontage der Gitter entsprechend dem originalen Montagekonzept

Pos. 2: Brüstungsgitter

Die Position 2 erfasst sämtliche Brüstungsgitter der südseitig gelegenen Terrasse 1, der nordseitigen Terrasse 2 und des Balkons an der Ostfassade des Schlössls. Diese sind als Elemente in die Steinbrüstungen eingesetzt. Die Gitter sind allesamt aus gefasstem Schmiedeeisen gefertigt. Insgesamt wurden zwar zwei unterschiedliche Gittertypen verbaut – die Gitter der Brüstung von Terrasse 1 sind anders ausgeführt als jene von Terrasse 2 und des Balkons – jedoch sind alle aufgrund ihrer Stilmerkmale (Jugendstil) in die Umbauphase der Villa um 1904 zu datieren. Die genaue Positionierung und Bezeichnung der einzelnen Gitter findet sich im Grundrissplan des Obergeschosses verzeichnet.

z.B.: BGT1_1: Brüstungsgitter der Terrasse 1, Nummer 1

BGT2_2: Brüstungsgitter der Terrasse 2, Nummer 2

BGB_3: Brüstungsgitter des Balkons, Nummer 3

TYP 1: Brüstungsgitter Terrasse 1

BGT1_1 – 18

Datierung	1904
Anzahl	18
Maße (H x B x T)	52 x 49 x 16 cm: BGT1_1 – 3 und BGT1_16 – 18: 52 x 52 x 16 cm: BGT1_4 – 15
Beschreibung	Gitter als Element in die Steinbrüstung eingesetzt, Vierkantstäbe bilden ein Rankenornament, mittig rundes Medaillon mit aufgesetzter großer Rosenblüte → Jungendstil (Abb. 49)
Material	Schmiedeeisen, gefasst
Herstellungstechnik	geschmiedet, gebogen, gerollt, genietet
Fassung[9]	rezente weiße Fassung
	Schichtbau des Fassungspakets (Probe BGT1_15)

[9] Die Farbgebung wurde anhand eines Brüstungselements von Terrasse 1 **(Probe BGT1_15)** untersucht. Das Untersuchungsprotokoll des naturwissenschaftlichen Labors des Bundesdenkmalsamts befindet sich im Anhang II.

1) Schwarz: Fassung mit Hammerschlag, Ölbindung

2) 30 µm grau: Bleiweiß, Zinkweiß und Kreide als Füllstoff, leicht abgetönt mit feinkörnigem Kohlenschwarz und etwas Ocker

3) 50 µm dunkles grau: Zinkweiß, Schwerspat, Bleiweiß, feinkörniges Kohlenschwarz

4) 20 µm grau-beige: Zinkweiß, Schwerspat, Bleiweiß

5) 100 µm gebrochen weiß/hellgrau: Titanweiß mit Dolomitkreide, an der Oberfläche Staubbelag

6) 40 µm weiß: Titanweiß

7) 80 µm weiß Titanweiß

Zustand und Schäden

Allgemein

Die Verankerung im Steingewände ist derzeit noch stabil → allerdings sind aufgrund des schlechten Zustands der Steinbrüstung teilweise bereits sehr große Spaltfugen zwischen Gitter und Stein festzustellen (Abb. 55) → in diesen Bereichen auch leichte Deformierungen des Eisens ersichtlich (Abb. 56); zahlreiche Fehlstellen an Blüten der Gitter im Bereich des Treppenaufgangs BGT1_4 – 15 (Abb. 57, 58)

Im Detail

<u>Eisen:</u> starke Eisenkorrosion (Abb.53, 54); in vielen Bereichen durch die Fassung diffundierend (Abb. 56); stärker von Korrosion betroffen sind Partien, bei denen Fassung bereits zur Gänze abgeplatzt ist; sämtliche Blüten weisen bereits Lochfraß auf → korrosionsbedingter Substanzverlust, insbesondere im Bereich der dünnwandigen Blütenblätter

<u>Fassung:</u> Die rezente weiße Fassung ist durch Witterungseinflüsse bereits stark degeneriert → Versprödung und Craqueléebildung (Abb. 57); Fassung an vielen Stellen aufgrund von Korrosionsentwicklung (Unterrostung → Haftungsverlust zum Eisen) bereits abgeplatzt (Abb. 58); Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

Abb. 49

Abb. 50

Abb. 51

Abb. 52

Abb. 53 Vorderansicht

Abb. 54 Rückansicht

Abb. 55 Spalt zwischen Gitter und Laibung



Abb. 56 Deformierung

Abb. 57 Deformierung und Fehlstellen

Abb. 58 Deformierung und Fehlstellen

Abb. 59 Starke Korrosion, Lochfraß

Abb. 60 Diffundierende Korrosion, Craquelierung

Abb. 61 Starke Korrosion

Abb. 62

TYP 2: Brüstungsgitter der Terrasse 2 und des Balkons

BGT2_1 – 26 und BGB_ 1 – 14

Datierung	1904
Anzahl	26 (Terrasse 2) 14 (Balkon)
Maße (H x B x T)	53 x 24,5 x 13 cm: BGB_ 1 – 14 Maße der Gitter von Terrasse 2 (BGT2_1 – 26) konnten nicht exakt entnommen werden, da diese Terrasse einsturzgefährdet ist und daher nicht betreten werden kann → Maße dürften augenscheinlich aber äquivalent zu jenen von

	BGB_1 – 14 sein (vermutl. etwas breiter)
Beschreibung	Gitter als Element in die Holzbrüstung eingesetzt, drei vertikal laufende Vierkantstäbe bilden laufen unten in Blattranken aus, zwei horizontale Vierkantstäben, eine mittig aufgesetzte große Rosenblüte, links und rechts von je drei Blättern und je einer kleineren Rosenblüte flankiert, seitliche Rahmung aus Flacheisen (Abb. 63 - 66)
Material	Schmiedeeisen, gefasst
Herstellungstechnik	geschmiedet, genietet, geschlapft und vermutlich geweißt (Blattranken), getrieben (Rosenblüten), Flacheisen der Rahmung in Holzgewände geschraubt
Fassung[10]	rezente weiße Fassung
Zustand und Schäden	**Allgemein:** Sämtliche Brüstungsgitter befinden sich in schlechtem Zustand **Im Detail** <u>Fehlstellen und Deformierungen</u> BGB_1 – 14: keine Fehlstellen und Deformierungen, keine Altreparaturen BGT2_1 – 26: vermehrt Fehlstellen und Deformierungen festzustellen → BGT2_3: große Rosenblüte fehlt BGT2_4: Deformierungen und Fehlstellen an kleineren Blüten BGT2_8 – 10: Teile der großen Rosenblüte fehlen BGT2_7: Blatt fehlt BGT2_13: kleine Blüte fehlt BGT2_14: Blatt fehlt BGT2_21: eine der kleinen Blüten stark deformiert, Blatt fehlt BGT2_26: eine der kleinen Blüten stark deformiert <u>Eisen:</u> starke Eisenkorrosion (Abb. 67, 68) flächig die Fassung unterwandernd; in vielen Bereichen diffundiert Korrosion durch die Fassung (Abb. 68) ; stärker von Korrosion betroffen sind Partien, bei denen Fassung bereits zur Gänze abgeplatzt ist → korrosionsbedingter Substanzverlust, insbesondere im Bereich der dünnwandigen Blütenblätter <u>Fassung:</u> Die rezente weiße Fassung ist durch Witterungseinflüsse bereits stark degeneriert → Versprödung, Craquelée- und Schollenbildung (Abb. 72); Fassung an vielen Stellen aufgrund von Korrosionsentwicklung (Unterrostung → Haftungsverlust zum Eisen) bereits abgeplatzt (Abb. 73); Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

[10] Die Farbgebung wurde anhand eines Brüstungselements von Terrasse 1 **(Probe BGT1_15)** untersucht. Es kann in Anbetracht eines einheitlichen Gesamtkonzeptes vermutet werden, dass auch die Brüstungsgitter des Typ 2 ursprünglich dieselbe Farbfassung erhielten. Das Untersuchungsprotokoll des naturwissenschaftlichen Labors des Bundesdenkmalsamts befindet sich im Anhang II.

Abb. 63

Abb. 64

Abb. 65

Abb. 66

Abb. 67 Vorderseite

Abb. 68 Rückseite

Abb. 69 Fehlende Blütenfüllung

Abb. 70 Fehlende kleine Blüte (links)

Abb. 71 Fehlende große Blüte

Abb. 72 Craquelierungen

Abb. 73 Starke Korrosion, durch Fassung diffundierend

Maßnahmenempfehlung

- Demontage
- Abnahme der stark degradierten Fassung und der Eisenkorrosion mittels schonendem Strahlverfahren (kein industrielles Sandstrahlverfahren, sondern Ausführung durch einen spezialisierten Oberflächentechniker) → etwaige intakte Reste der entstehungszeitlichen Fassung und der Schmiedehaut sollen erhalten bleiben
- falls notwendig Nachbearbeitung mit rotierenden Drahtbürsten und Festigung verbliebener Originalbeschichtungen
- Ergänzung fehlender Elemente (um ein geschlossenes Gesamtbild zu erzielen, können insbesondere auffällige Elemente ergänzt werden)
- Ausrichtung deformierter Elemente
- Stabilisierung mechanischer Schäden (Hinterlegung von Bereich, die von Lochkorrosion betroffen sind)
- Neufassung bzw. Überfassung mit einem Korrosionsschutzbeschichtungssystem; Farbton der Deckbeschichtung nach Befund (schwarz) bzw. in Absprache und Abstimmung zum Gesamtkonzept
  → für die Neubeschichtung stehen zwei Varianten zur Verfügung: die traditionelle, aber wartungsintensive Ölbeschichtung oder ein modernes Kunstharzsystem (Auswahl nach Absprache)
- Wiedermontage der Gitter entsprechend dem originalen Montagekonzept

Pos. 3: Geländer

Die Position 3 behandelt das Geländer der Villa. Dieses begrenzt den Lichtgraben an der Westfassade des Gebäudes. Das Objekt ist aus Schmiedeeisen gefertigt und weist eine rezente Grünfassung auf. Es ist im Grundrissplan des Erdgeschosses verzeichnet.

Datierung	Vermutl. 1865
Maße (H x B x T)	80 x 2000 x 3 cm
Beschreibung	Geländer in schlichter Gestaltung bestehend aus vertikal verlaufenden Vierkantstäben und horizontalen Flacheisen, halbkreisförmige Flacheisen im oberen Fries eingesetzt, mittig knospenförmige Zierelemente (Abb. 74)
Material	Schmiedeeisen, gefasst
Herstellungstechnik	geschmiedet, genietet, gegossen (knospenförmige Zierelemente), im Boden eingebleit
Fassung[11]	rezente grüne Fassung **Schichtaufbau des Fassungspakets (Probe G)** 1) Rost oder Zunder 2) 100 µm rote Rostschutzgrundierung mit Minium und Schwerspat 3) 300 µm hellgrau: Bleiweiß, Kreide als Füllstoff, leicht abgetönt mit feinkörnigem Kohlenschwarz und etwas synthetischem Ultramarin → Erstfassung 4) 30 µm dunkelgrau: Zinkweiß mit Schwerspat und feinkörnigem Kohlenschwarz 5) 20 µm grau: Zinkweiß mit Schwerspat und feinkörnigem Kohlenschwarz 6) 50 µm rote Rostschutzgrundierung mit Minium 7) 100 µm hellbeige: Zinkweiß, Kreide, diverse Ockertöne 8) 300 µm grau: Bleiweiß mit Kohlenschwarz und etwas Ocker, an der Oberfläche Staubbelag 9) 150 µm hellgrün: Titanweiß mit Zinkweiß und feindispergiertem Grünpigment 10) 300 µm dunkelgrün: Mischgrün bestehend aus Chromgelb und Preußischblau, Schwerspat als Füllstoff. An der Oberfläche Bindemittelsegregation, die infolge einer Gilbung einen türkisen Farbwert erzeugt.
Zustand und Schäden	**Allgemein**

[11] Die ursprüngliche Farbgebung des Geländers wurde anhand der Fassungsprobe G untersucht. Das Untersuchungsprotokoll des Bundesdenkmalamts befindet sich in Anhang II.

Das Geländer befindet sich allgemein in sehr schlechtem Zustand; Verankerungen im Boden teilweise locker; aufgeplatzte Nietverbindungen; 280 cm langer Teil des Geländers ausgebrochen (vorhanden, lehnt im Lichtgarten an der Gebäudemauer) (Abb. 78 - 83)

Im Detail

Eisen: Eisenkorrosion bereits sehr stark fortgeschritten; die Fassung ist bereits flächig unterwandert (Abb. 76 - 83) bzw. abgeplatzt, sodass das Eisen ungeschützt freiliegt

Fassung:

Fassung in weiten Teilen bereits abgeplatzt (Unterrostung → Haftungsverlust zum Eisen); erhaltene Bereiche der Fassung drohen abzuplatzen bzw. sind durch Witterungseinflüsse stark degeneriert → Versprödung, Craquelée- und Schollenbildung (Abb. 76 - 83); Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

Abb. 74

Abb. 75

Abb. 76

Abb. 77 Bodenverankerungen, eingebleit

Abb. 78 Lockere Verankerung

Abb. 79 Aufgeplatzte Nietverbindung

Abb. 80 Deformierungen

Abb. 81 Abgerissener Gitterelement

Abb. 82 Abgerissenes Element

Abb. 83 Abgerissenes Element

Abb. 84 Übriggebliebener Steher

Abb. 85 Starke Korrosion

Abb. 86 Starke Korrosion

Maßnahmenempfehlung: Geländer

- Demontage
- Abnahme der stark degradierten Fassung und der Eisenkorrosion mittels schonendem Strahlverfahren (kein industrielles Sandstrahlverfahren, sondern Ausführung durch einen spezialisierten Oberflächentechniker) → etwaige intakte Reste der entstehungszeitlichen Fassung und der Schmiedehaut sollen erhalten bleiben
- falls notwendig Nachbearbeitung mit rotierenden Drahtbürsten und Festigung verbliebener Originalbeschichtungen
- Ausrichtung deformierter Elemente
- Stabilisierung mechanischer Schäden
- Rückführung des ausgebrochenen Teils
- Neufassung bzw. Überfassung mit einem Korrosionsschutzbeschichtungssystem; Farbton der Deckbeschichtung nach Befund (Hellgrau) bzw. in Absprache und Abstimmung mit dem Gesamtkonzept

  → für die Neubeschichtung stehen zwei Varianten zur Verfügung: die traditionelle, aber wartungsintensive Ölbeschichtung oder ein modernes Kunstharzsystem (Auswahl nach Absprache)
- Wiedermontage des Geländers entsprechend dem originalen Montagekonzept

Pos. 4: Fenster- und Türbeschläge

Die Position 4 erfasst sämtliche Fenster- und Türbeschläge im Erd- und Obergeschoss sowie am Dachboden der Villa. Die Positionierung der Fenster und Türen sind in den Grundrissplänen des Erd- und Obergeschosses verzeichnet. Diese sind mit einem Kürzel (F = Fenster / T = Tür) und der entsprechenden Raumnummer (z.B. 3) versehen. Sind mehrere Fenster und Türen in einem Raum vorhanden, werden diese zudem fortlaufend nummeriert.

z.B.: Fensterbeschläge F3_1: Beschläge des Fensters Raum 3_Nummer 1
Türbeschläge T11/H: Türbeschläge der Türe von Raum 11 zur Halle

Im Gebäude lassen sich unterschiedliche Arten von Fenstern und Türen feststellen. Bei den meisten Fenstern handelt es sich um Kastenfenster mit Spalettläden, im Falle der Türen finden sich einfache Zimmertüren bis hin zu prunkvollen Doppelflügeltüren. Daraus resultiert eine große Bandbreite an unterschiedlichen Beschlägen. Zudem wurden viele Beschläge mit der Zeit ausgetauscht. So finden sich Beschläge, die vermutlich aus der Erbauungszeit der Villa im Jahr 1865 stammen, bis hin zu modernen vom Ende des 20. bzw. des 21. Jahrhunderts.

Im Folgenden werden unterschiedliche Beschlägen exemplarisch beschrieben, der Zustand erfasst und eine Maßnahmenempfehlung für ihre zukünftige Konservierung und Restaurierung abgegeben. Eine Detailauflistung der Beschläge für jedes Fenster und jede Türe samt dokumentierter Fehlstellen und deformierter Teile sind in Anhang I im Detail angeführt.

Beschläge

Fitschenbänder

An den Fenstern und Türen finden sich unterschiedliche Typen von Fitschenbändern. Jene Bänder, die zum historischen Bestand der Villa gehören sind zweiteilige Einstemmbänder aus gefasstem Eisen, welche eine schlichte Hülle mit Zierköpfen an den Enden aufweisen (Abb. 87 - 93). Diese liegen je nach Position in gerader (Abb. 88) und gewinkelter (Abb. 89) Ausführung vor. Zudem lassen sich auch Bänder ohne Zierköpfe feststellen, welche überwiegend an Türen montiert sind. Diese können sowohl aus gefasstem Eisen (Abb. 94), als auch aus Messing (Abb. 95) gefertigt sein.

Flügelverschlüsse

An den Kastenfenstern finden sich sowohl halbe (Abb. 110 - 114) als auch volle Flügelverschlüsse (Abb. 96 - 109). Halbe oder volle Drehgriffe mit geschwungenen Flügeln (Abb. 99, 103) sind an den Außenflügeln, jene mit geraden Flügeln an den Innenflügeln montiert. Zudem lassen sich sowohl solche mit oktogonalen Flügeln (Abb. 96) als auch ornamental gestaltete Flügelverschlüsse (Abb. 100 - 105) feststellen.

Ausspreizhaken

Die vorliegenden Ausspreizhaken der Kastenfenster sind aus gefasstem Eisen gefertigt. Diese dienen der Ausspreizung der Außenflügel, indem die Hakenenden entweder in Ringösen oder Lochbleche, die am außenseitigen Rahmenholz montiert sind, eingehängt werden können. Insgesamt gibt es zwei unterschiedliche Typen: Bei dem einen Typ lassen sich die Haken durch zwei ineinander gesteckte Ringösen (Abb.) bewegen. Beim anderen Typ ist dies durch ein drehbares Kugelscharnier (Abb.) möglich.

Feststellhebel

Die Feststellhebel (Abb. 115 - 119) sind im Fensterstock montiert und dienen der Fixierung der Innenflügel der Kastenfenster. Diese sind aus Eisen gefertigt, weisen jedoch einen Zierknauf aus Messing auf.

Scheinhaken

Bei jedem Fenster lässt sich eine unterschiedliche Anzahl und Form an winkelförmigen Scheinhaken (Abb. 123 - 127) feststellen. Sie sind an den Ecken der Fensterrahmen in das Holz eingelassen (geschraubt) und dienen der Verstärkung und Aussteifung.

Schubriegel

An sämtlichen Doppelflügeligen Türen sind am Stehflügel jeweils zwei (oben und unten) Schubriegel (Abb. 130 -132) eingelassen. Diese liegen in unterschiedlicher Ausführung (Abb. 128 -132) vor. Das System besteht aus Eisen, die sichtbaren Griffe aus Messing (Abb. 120, 127)

Bei zahlreichen Fenstern der Villa sind Spalettläden (Abb. 134 - 137) angebracht. Zum Verschließen der Läden dienen Schubriegel mit runder Form. Diese sind in den Spalettladen versenkt und rasten oben in eine Einrastöse und unten in ein Schließblech ein.

Scharniere

Die Scharniere (Abb. 134) sind vier- bzw. fünfteilig und dienen der Verbindung der einzelnen Flügel der Spalettläden. Diese sind aus gefasstem Eisen gefertigt.

Kastenverschlüsse

Die Spalettläden lassen sich seitlich einklappen und mittels Kastenverschlüssen feststellen. Diese bestehen aus Eisen und besitzen profilierte Zierköpfe aus Messing (Abb. 1376, 137) sowie ein zugehöriges Schließblech.

Eisenblech

Die Spalettläden sind größtenteils mit Schlagleisten (Abb. 138) aus Eisenblech versehen. Am Dachboden finden sich zudem zwei Türen (Speichertüre und

Eingangstüre zum Hauptraum des Dachbodens), die an einer Seite vollflächig mit Eisenblech beschlagen sind.

Die beiden Türen am Dachboden, die zur Oberlichte führen, bestehen zur Gänze aus Eisen (Abb. 142, 143). Diese weisen zudem verschiedene Beschläge auf.

Zugstangen

An allen Fenstern mit außenseitigen Fensterläden finden sich Zugstangen (Abb.144) zum Öffnen der Ladenbretter mit Arretierhaken (Abb. 145) und Ladenknäufen (Abb. 146, 147) aus gefasstem Eisen.

Türdrücker und Schilder

An den Türen finden sich unterschiedliche Türdrücker und Schilder. Es lassen sich kegelförmige, teils sechseckig gearbeitete Drücker mit Zierknäufen, schlichte Schilder mit geraden oder oktogonalen Drückern mit Abdeckungen für die Schlüssellöcher oder ornamental gestaltete Türdrücker und Schilder (Abb.157 -162) im neubarocken Stil (Rankenornamentik, Ohrmuschel) feststellen. Zahlreiche Türbeschläge sind Sekundärestand 2.H.20. Jh. (Abb. 148 -155) Die Drücker und Schilder bestehen überwiegend aus Messing,

Schlosskästen

Die meisten Schlosskästen der Türen sind in das Türblatt eingelassen (Abb. 165 - 167) und weisen Schnappverschlüsse sowie Riegel auf.

An der Speichertüre und der Eingangstüre zum Hauptraum des Dachbodens sind Aufsatzkastenschlösser mit Riegeln (Abb. 168, 169) angebracht. Diese bestehen aus Eisen.

Langbänder

Die Speichertüre und der Eingangstüre zum Hauptraum des Dachbodens weisen je zwei geschmiedete Langbänder mit Bandrollen (Abb. 170) auf. Diese liegen auf den im Türstock montierten Stützkloben (Abb. 170).

Weiter Beschläge

Vereinzelt sind auch historische Beschläge wie Feststellschnapper (Abb. 171), Fensterschutzknöpfe (Abb. 172) und Zapfenscharniere (Abb.173) festzustellen.

Sekundäre Beschläge

Folgende Beschläge gehören zum Sekundärbestand vom Ende des 20. bzw. des 21. Jahrhunderts:

Türdrücker und Schilder: In jüngster Zeit wurden auch handelsübliche Drücker, beispielsweise aus lackiertem Messing (Abb.162) oder Aluminium (Abb. 163), montiert.

Flügelverschlüsse: Ebenso wurden einige Flügelverschlüsse durch moderne, handelsübliche Teile aus lackiertem Messing (Abb. 108) oder Aluminium (Abb. 109) ersetzt.

Drehreiber: An einigen Fenstern sind sekundäre Drehreiber mit profilierten Knäufen aus verzinktem Eisen (Abb.174, 175) angebracht.

Vorhangstangenhalter: An manchen Fenstern sind Vorhanghalterstangen (Abb. 176) angebracht. Diese bestehen aus einem Eisenbügel mit Arretierschraube.

Abb. 87

Abb. 88

Abb. 89

Abb. 90

Abb. 91



Abb. 92

Abb. 93

Abb. 94

Abb. 95

Abb. 96

Abb. 97

Abb. 98

Abb. 99

Abb. 100

Abb. 101

Abb. 102

Abb. 103

Abb. 104

Abb. 105

Abb. 106

Abb. 107

Abb. 108

Abb. 109

Abb. 110

Abb. 111

Abb. 112

Abb. 113

Abb. 114

Abb. 115

Abb. 116

Abb. 117

Abb. 118

Abb. 118

Abb. 119

Abb. 120

Abb. 121

Abb. 122

Abb. 123

Abb. 124

Abb. 125

Abb. 126

Abb. 127

Abb. 128

Abb. 129

Abb. 130

Abb. 131

Abb. 132

Abb. 133

Abb. 134

Abb. 135

Abb. 136

Abb. 137

Abb. 138

Abb. 139

Abb. 140

Abb. 141

Abb. 142

Abb. 143

Abb. 144

Abb. 145

Abb. 146

Abb. 147

Abb. 148

Abb. 149

Abb. 150

Abb. 151

Abb. 152

Abb. 153

Abb. 154

Abb. 155

Abb. 156

Abb. 157

Abb. 158

Abb. 159

Abb. 160

Abb. 161

Abb. 162

Abb. 163



Abb. 162

Abb. 164

Abb. 165

Abb. 166

Abb. 167

Abb. 168

Abb. 169

Abb. 170

Abb. 171

Abb. 172

Abb. 173

Abb. 174

Abb. 175

Abb. 176

Erhaltungszustand und Schäden

- <u>Beschläge aus gefasstem Eisen</u>

  Sämtliche Beschläge aus gefasstem Eisen wurden in der Vergangenheit mehrmals überfasst. Die Fassung weist sowohl Craquellée- und Schollenbildung als auch Abplatzungen auf. Zudem ist aufgrund der hohen Schichtstärke der Anstriche ein optisch nicht zufriedenstellendes Erscheinungsbild entstanden. Dadurch ist auch die Funktionstüchtigkeit teilweise eingeschränkt.

  Die Eisenkorrosion diffundiert in vielen Bereichen bereits stark durch den Anstrich (Abb. 87). Stark von Eisenkorrosion betroffen sind insbesondere jene Bereiche, bei denen die Fassung bereits abgeplatzt ist (Abb.88, 92). Insbesondere die Beschläge an den Außenflügeln der Kastenfenster befinden sich allgemein in schlechterem Zustand (Abb. 92).

  Zu den mechanischen Schäden zählen fehlende (Abb. 105, 106), lose (Abb. 104) sowie deformierte (Abb.102) Beschläge.

  Die Gängigkeit der meisten Beschläge ist nicht mehr oder nur noch eingeschränkt gegeben. Dieser Umstand ist bedingt durch die starken Korrosionserscheinungen und Verunreinigungen, den mechanischen Schäden sowie dem schlechten Zustand der Holzsubstanz (verzogene Holzrahmen).

- Beschläge aus Messing

  Die Messingoberfläche ist flächig, unregelmäßig angelaufen (oxidiert). Die dunkle Verfärbung führt dabei zu einem inhomogenen Erscheinungsbild (Abb. 98, 149 - 160). Die meisten der Beschläge sind mit der Farbe des Fensterrahmens verunreinigt (Abb. 110 - 114). Ebenso finden sich ausgebrochene (Abb. 104 - 106) oder deformierte Teile (Abb. 102). Die Gängigkeit ist bei vielen Beschläge nicht mehr oder nur noch eingeschränkt gegeben.

Maßnahmenempfehlung

Sämtliche Maßnahmen sind unter Absprache und je nach Maßnahmen an der Holzsubstanz durchzuführen.

- **Demontage:**

  Wenn möglich sollten sämtliche Beschläge für die Bearbeitung demontiert werden

  → Sollten Fenster ersetzt werden, müssen die originalen Beschläge in den hölzernen Nachbau wieder eingebaut werden
- **Oberflächenbehandlung:**

  Beschläge aus gefasstem Eisen
  - Abnahme der stark desolaten Fassung und Korrosionsentfernung
  - Neufassung bzw. Überfassung mittels Korrosionsschutzbeschichtungssystem → Nach Absprache und Maßnahmen am Holz

  Beschläge aus Messing
  - Entfernung von Farbresten
  - Reinigung und Vereinheitlichung der Oberfläche mittels rotierenden Messingdrahtbürsten, 000-Stahlwolle oder feinstem Bimsmehl
- **Wiederherstellung der Gängigkeit / Funktionstüchtigkeit:**

  Im Zuge der Oberflächenbehandlung sollten sämtliche bewegliche Teile wieder gängig gemacht werden. Bei der Wiedermontage ist auf die Gängigkeit im Gesamtverbund zu achten, stets in Zusammenarbeit mit dem/r Restaurator/in der Holzsubstanz der Fenster.
- **Ergänzung stilfremder Beschläge:**

  Nach Absprache können diese Beschläge durch stilgerechte, dem Originalbestand entsprechende Beschläge ersetzt werden → hierfür können auch handelsübliche Beschläge verwendet werden, sofern sich diese in den vorhandenen Originalbestand integrieren. Andernfalls sollten abgewogen werden, die Ergänzungen eigens anzufertigen.

Pos. 5: Glockenhelme der polygonalen Erkertürme und Dachverblechungen

Die Bestands- und Zustandserfassung der beiden Glockenhelme der polygonalen Erkertürme und der Dachverblechungen konnte aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit (es wird ein Hubsteiger benötigt) nur optisch mittels Teleobjektiv durchgeführt werden. Angaben daher mit Vorbehalt.

Datierung	1865
Beschreibung	**Glockenhelme** (Abb. 177 - 186) Die beiden Erkertürme (Nord-West und Nord-Ost) sind mit oktogonalen Glockenhelmen versehen → glockenförmig geschweifte Dachform mit insgesamt acht Segmenten, deren Flächen schuppenartig gestaltet sind; Kantenfugen mit profilierten Blechen verdeckt; zwei bekrönende Wetterfahnen bestehend aus einem Stab mit lanzenförmiger Spitze (Blitzableiter), einem Kranz mit umlaufendem Kugelverzierung, stilisierten Blattornamenten, Voluten und einem Wetterhahn (Erker Nord-West) bzw. einer Wetterhenne (Erker Nord-Ost); mittig und im oberen Bereich knaufförmige Verdickungen **Dachverblechungen** <u>Dächer der Gänge in Richtung der Erker</u> (Abb. 187) Seitliche vertikale Verblechung mit Schuppenmuster (Zinkblech, gefasst); Bedachung dieser Gänge aus glattem Blech (Eisen, verzinkt) → Segmente durch Zargen getrennt <u>Dach der Oberlichte</u> (Abb. 188 -192) Schuppenmuster und Wagenrad an den Frontseiten (Zinkblech, gefasst); seitlich glattes Blech (Zinkblech, gefasst) → Segmente durch Zargen getrennt
Material	**Glockenhelme:** Zinkblech, gefasst / mit innen verlaufendem Blitzableitergestänge aus Eisen **Dachverblechungen:** Eisenblech, verzinkt und gefasst / Zinkblech, gefasst
Fassung[12]	rezente grüne Fassung **Schichtaufbau des Fassungspakets (Probe D)** 1) Rote Rostschutzgrundierung mit Eisenoxidrot und Schwerspat 2) Vereinzelt Hammerschlag <u>3) Reste einer hellgrünen Fassung mit Zinkweiß (großflächig abgewittert) → mit</u>

[12] Die Farbgebung der Glockenhelme wurde anhand der **Probe D** von einem ausgebrochenen Fragment des Turms Nord-Ost untersucht. Das Untersuchungsprotokoll des Bundesdenkmalamts befindet sich in Anhang II der vorliegenden Arbeit. Der komplette Fassungsaufbau scheint in der Probe jedoch nicht vollständig erhalten zu sein. Interpretation der entstehungszeitlichen Farbigkeit daher nur mit Vorbehalt.

höchster Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die Erstfassung

4) 300 µm dunkelgrün: moderne Beschichtung mit Zusatz von Zinkphosphat als Rostinhibitor → sekundäre Überarbeitung

Zustand und Schäden

Zinkblech:

Zinkblech stark versprödet; zahlreiche Risse und Sprünge; Ausbrüche und Fehlstellen an den Kanten; Montagelöcher ausgerissen und geweitet → Haltbarkeit ist aufgrund der Brüchigkeit des Blechs nicht mehr gegeben; mäßige Korrosionserscheinungen

Fassung: Fassung nur noch in Resten vorhanden; Grundierung noch großflächig deckend, allerdings stark abgemagert und kreidend; Deckanstriche nur noch in rudimentären Resten vorhanden → bei diesen wiederum starke Schollenbildung, drohen abzuplatzen

(Abb. 194 - 200)

Abb. 177 Turm Nord-Ost

Abb. 178 Turm Nord-West

Abb. 179

Abb. 180

Abb. 181

Abb. 182

Abb. 183

Abb. 184

Abb. 185

Abb. 186

Abb. 187

Abb. 188

Abb. 189

Abb. 190

Abb. 191

Abb. 192

Abb. 193

Abb. 194

Abb. 195

Abb. 196

Abb. 197

Abb. 198

Abb. 199

Abb. 200

Maßnahmenempfehlung

Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit dieser Objektgruppe, kann eine Maßnahmenempfehlung für ihre Behandlung im Rahmen der zukünftigen Restaurierung nur mit Vorbehalt abgegeben werden:

- Ob eine Demontage der Verblechung sinnvoll erscheint, kann erst nach einer detaillierten Begutachtung mittels Hubsteiger festgestellt werden → im Zuge dieser Begehung sollte auch die Dichtheit des Daches überprüft und abgewogen werden, inwieweit die Verblechungen durch einen Spengler in Stand gesetzt werden müssen bzw. ob ein Blech unterlegt werden muss bzw. bestandsident erneuert werden muss
- Abnahme der stark degenerierten Fassung und der Zinkkorrosion muss manuell-maschinell erfolgen (durch die Anwendung eines Stahlverfahrens würde das dünne Blech geschädigt werden) → Bearbeitung mit rotierenden Drahtbürsten oder schonenden Schleifscheiben zur Entfernung der Fassungsreste und der Korrosionsprodukte, ohne die Metallsubstanz selbst abzutragen oder zu schädigen und unter Bedachtnahme der Erhaltung stabiler und fest haftender originaler Fassungsreste
- Ausrichtung deformierter Bereiche
- Rückführung des ausgebrochenen Teils
- Stabilisieren und Verlöten der Bruchstellen und Sprünge
- Neufassung bzw. Überfassung mit einem Korrosionsschutzbeschichtungssystem (Kunstharzsystem: Grundierung auf Epoxidharz- und Deckbeschichtung auf Polyurethan-Basis); Farbton der Deckbeschichtung nach Befund (Olivgrün, NSC S 4010-G70Y) bzw. nach Absprache und in Abstimmung mit dem Gesamtkonzept

Pos. 6: Metallrahmen der Oberlichte

Die Position der Farbglas-Oberlichte ist im Grundrissplan des Obergeschosses verzeichnet.

Datierung	Vermutl. 1904
Maße	570 x 258 cm
Beschreibung	Rahmenkonstruktion aus Stahlzargen mit 125 Glasfeldern(Abb. 201, 202); einfach gekehltes Stahlzargenprofil (T-Profil) an der inneren Sichtseite(Abb. 203, 204); Glasscheiben vermutl. mittels Leinölkitt im Metallrahmen fixiert (Abb. 208); gesamte Konstruktion nach oben hin gewölbt (Abb. 205); in den vier Eckbereichen je eine Fensteröffnung mit zwei Fitschenbändern (Abb. 209, 210); Dachgebälk und Metallrahmen mit zwei Flacheisen verbunden (Abb. 205, 206); Konstruktion mit einem umlaufenden Rahmen aus Flacheisen fixiert (die Verankerung des Rahmens im Mauerwerk ist eingemauert und nicht ersichtlich); an den Längsseiten der Mauerkante je ein Flacheisen mit L-Profil, auf das ein Vierkanteisen geschraubt ist → dienten als Führungsschiene für zwei Rollvorrichtungen zur Montage und Reinigung der Oberlichte (Abb. 205)
Material	Stahl
Herstellungstechnik	Gewalzt, gebogen, geschlapft und gesteckt
Zustand und Schäden	Allgemein befindet sich der Rahmen in gutem Zustand; keine Fehlstellen oder Deformierungen ersichtlich; partielle Eisenkorrosion (Abb. 207)

Abb. 201

Abb. 202

Abb. 203

Abb. 204

Abb. 205

Abb. 206

Abb. 207

Abb. 208

Abb. 209

Abb. 210

Maßnahmenempfehlung

- Sämtliche Maßnahmen sind mit den GlasrestauratorInnen abzustimmen
- Eine Demontage des Metallrahmens zwecks Reinigung erschient nicht notwendig → Behandlung vor Ort und in situ
- Trockeneinigung mittels Pinsel und Staubsauber
- Bei Bedarf Feuchtreinigung mittels geeigneten Lösungsmitteln
- Partielle Entrostung

Pos. 7: Deckenleuchten der Halle

Die zentrale Farbglas-Oberlichte der Halle wurde ursprünglich an ihren Ecken von Deckenleuchten flankiert. Von ursprünglich vier Leuchten ist heute nur noch eine erhalten. Diese ist im Grundrissplan des Obergeschosses verzeichnet.

Datierung	Vermutl. 1904
Maße	ca. 35 cm, Ø 20 cm
Beschreibung	Vasenförmige Deckenrosette mit Rankenornament (Akanthusblätter); Glashalterungsring mit aufgesetzten Akanthusblättern verziert; Leuchtkörper besteht in einer opalweißen Glaskugel (Abb. 211)
Material	Messing / Glas
Zustand und Schäden[13]	Die erhaltene Deckenleuchte befindet sich soweit beurteilbar in gutem Zustand; keine Deformierungen und Fehlstellen ersichtlich; Deckenrosette aus Messing mit Wandfarbe verunreinigt; inhomogenes Erscheinungsbild der Messingoberfläche (Abb. 212)

Abb. 211

Abb. 212

[13] Zustandserfassung mit Vorbehalt aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit der Deckenleuchte.

Maßnahmenempfehlung

Demontage der erhaltenen Leuchte

- Wiederherstellung eines homogenen Oberflächenbildes → Reinigung und Korrosionsentfernung: Abnahme der weißen Wandfarbe auf den Messingteilen; Reduzierung der dunklen Oxidschicht und der Korrosionsprodukte
- Trocken- und Feuchtreinigung der Glaskugel
- Rekonstruktion der drei fehlenden Deckenleuchten in Absprache

Pos. 8: Treppenläuferstangen der Haupttreppe

Anzahl	23 (4 gebogene und 19 gerade Stangen)
Datierung	Vermutl. 1904
Maße	Gerade Stangen: 97 cm, Ø 1,5 cm Gebogene Stangen: 98,5, Ø 1, 5 cm
Beschreibung	Treppenläuferstangen dienen der Fixierung des Treppenläufers (Abb. 213); jede Stange besteht aus zwei ineinander gesteckten Rohren → Innenrohr aus Eisen, Außenrohr aus Messing (Abb. 214); Zierknäufe aus Messing dienen als Abschlüsse der Stangen an den Enden (Abb. 215, 217); jede Stange wird links und rechts von je einer Messingöse fixiert (Abb. 217)(mit Schlitzschrauben in Treppe geschraubt)
Material	Eisen / Messing
Zustand und Schäden	**Allgemein** Die Treppenläuferstangen befinden sich allgemein in mäßigem Zustand; alle Stangen und Ösen erhalten **Im Detail** <u>Fehlende und lose Elemente</u> Insgesamt fehlen sieben Messingknäufe (Abb. 219); Stangen teilweise verschoben, sodass diese sich bereits aus ihren Ösen gelöst haben (Abb. 213) <u>Deformierungen</u> Bei der vierten Stange von unten ist das Rohr am linken Ende gerissen; mittig wurde ein Loch gebohrt (Abb. 213, 218) <u>Korrosion</u> Messingoberfläche ist flächig, unregelmäßig angelaufen (oxidiert) → dunkle Verfärbung führt zu einem inhomogenen Erscheinungsbild; partiell sind Ausblühungen von grünlich-bläulichen Kupferkorrosionsprodukten festzustellen (insbesondere bei Bereichen der Stangen, die direkt am Läufer aufliegen) (Abb. 216, 217)

Abb. 213

Abb. 214

Abb. 215

Abb. 216

Abb. 217

Abb. 218

Abb. 219

Maßnahmenempfehlung

- Demontage
- Ergänzung der fehlenden Zierknäufe an den Enden
- Wiederherstellung eines homogenen Oberflächenbildes → Reinigung / Korrosionsentfernung (Reduzierung der dunklen Oxidschicht)

Pos. 9: Handläufe der Seitentreppen

Anzahl	2 (von EG zu OG und von OG zu DG) → siehe die Grundrisspläne des Erd- und Obergeschosses
Datierung	Vermutl. 1865
Maße	730 cm , Ø 1,9 cm
Beschreibung	gebogene Rundeisen an der linken Außenmauer verlaufend; kugelförmiger Knauf an den Enden; je sechs schlicht gestaltete Konsolen; je eine Stützstrebe im Fensterbereich (Abb. 220 - 223)
Material	Eisen, gefasst
Herstellungstechnik	Handläufe vermutlich aus zwei langen Rundeisen bestehend, die miteinander verschlapft und vernietet sind; Konsolen mit Handlaufstange vernietet und mittels Spreizhaken im Mauerwerk verankert
Fassung	rezente weiße Fassung[14]
Zustand und Schäden	**Allgemein** Der Handlauf von EG zu OG befindet sich allgemein in gutem Zustand, wohingegen jener von OG zu DG grobe technische Mängel aufweist **Im Detail** <u>Technische Mängel</u> <u>Handlauf von EG zu OG:</u> weitgehend intakt; die beiden unteren Konsolen sind locker im Mauerwerk <u>Handlauf von OG zu DG:</u> grobe technische Mängel → drei Konsolen nicht mehr stabil im Mauerwerk verankert (Abb. 222); im Bereich der Verschlapfung starke Deformierung des Rundeisens (Abb. 224); Konsolen teilweise deformiert; lose Nietverbindung einer Konsole <u>Korrosion / Fassung</u> <u>Handlauf von EG zu OG:</u> Fassung weitgehend intakt; Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche; keine sichtbaren (diffundierenden) Korrosionserscheinungen <u>Handlauf von OG zu DG:</u> Fassung ist partiell durch mechanische Beanspruchung beschädigt; minimale Eisenkorrosionserscheinungen (Abb. 221, 225)

[14] Die Fassung der Handläufe wurde nicht untersucht. Es ist jedoch anzunehmen, dass ihre ursprüngliche Farbgebung vermutlich in einer Weißfassung bestand.

Abb. 220

Abb. 221

Abb. 222

Abb. 223

Abb. 224

Abb. 225

Maßnahmenempfehlung

- Demontage (im Falle einer Sanierung des Mauerwerks); insbesondere der Handlauf von OG zu DG sollte demontiert werden, um desolate Nietverbindungen und Deformierungen instandsetzen zu können
- Rückrührung von Deformierungen und losen Nietverbindungen
- Fixierung loser Spreizhaken / Konsolen im Mauerwerk
- Oberflächenbehandlung

Variante 1 (Bearbeitung nach Demontage): Abnahme der Fassung mittels schonendem Strahlverfahren und Neufassung mit einem Korrosionsschutzbeschichtungssystem → dieses sollte für mechanische Belastung geeignet sein (Auswahl nach Absprache)

Variante 2 (Bearbeitung vor Ort und in situ): Partielle Ausbesserung der beschädigten Bereiche und Überschichtung der Handläufe mit einer Deckbeschichtung zur Vereinheitlichung des Oberflächenbildes

Pos. 10: Konsolenkonstruktion des Balkons

Datierung	Vermutl. 1904
Gesamtmaß	335 x 130 x 90 cm
Beschreibung	Konstruktion bestehend aus Eisenblech und umlaufender Stahlrahmung mit profilierter Verblendung aus Zinkblech; gitterförmiges Stützgerüst aus verschlapftem Flacheisen; drei Konsolen mit ornamental verzierter Verkleidung aus Zinkblech; Wasserspeier an der rechte Ecke (Abb. 226 -229)
Material	Eisen, gefasst / Zink, gefasst
Fassung[15]	rezente weiße Fassung
Zustand und Schäden[16]	leichte Deformierungen des Zinkblechs (Abb. 213); Eisenkorrosion durch die Fassung diffundierend (Abb. 230); Fassung ist stark craquelliert und von Abplatzungen betroffen 228); starke Verunreinigung der gesamten Oberfläche.

Abb. 226

Abb. 227

[15] Die Fassung der Konsolenkonstruktion wurde nicht untersucht. Es ist jedoch anzunehmen, dass ihre ursprüngliche Farbgebung vermutlich in einer Weißfassung bestand.
[16] Die statische Integrität der gesamten Konstruktion muss von einem Ziviltechniker überprüft werden.

Abb. 228

Abb. 229

Abb. 230

Abb. 231

Maßnahmenempfehlung

- Die statische Integrität der gesamten Konstruktion muss von einem Ziviltechniker überprüft werden
- Abnahme der desolaten Fassung und der Korrosion muss manuell-maschinell erfolgen → Bearbeitung mit rotierenden Drahtbürsten oder schonenden Schleifscheiben zur Entfernung der Fassungsreste und der Korrosionsprodukte, ohne die Metallsubstanz selbst abzutragen oder zu schädigen und unter Bedachtnahme der Erhaltung stabiler und fest haftender originaler Fassungsreste
- Ausrichtung deformierter Bereiche (Zinkblech)
- Neufassung bzw. Überfassung mit einem Korrosionsschutzbeschichtungssystem (Kunstharzsystem: Grundierung auf Epoxidharz- und Deckbeschichtung auf Polyurethan-Basis); Farbton der Deckbeschichtung nach Absprache und in Abstimmung mit dem Gesamtkonzept.

Pos. 11: Maueranker und Dachrinnenhalterungen

Die Maueranker und einige Dachrinnen sind im Grundrissplan des Obergeschosses verzeichnet.

Datierung	Vermutl. 1865
Anzahl	Maueranker: 6 Dachrinnenhalterungen: 32 (Typ 1), ca. 20 (Typ 2)
Maße[17]	Maueranker: ca. 40 x 30 cm Dachrinnenhalterungen: ca. 20 x 15 cm
Beschreibung	Maueranker (Abb. 237, 238): symmetrische Gestaltung aus Doppelvoluten; mittleres Element unten gelocht; volutenförmiges Mittelelement oben; mittig zwei Spangen Dachrinnenhalterungen der Erkertürme (Typ 1) (Abb. 232): Spangen mit aufgesetzten Rosetten und angrenzenden Blattvoluten Dachrinnenhalterungen der vertikalen Fallrohre (Typ 2) (Abb. 235): Spangen mit mittig aufgesetzten Rosetten
Material	Maueranker: Schmiedeeisen Dachrinnenhalterungen: Schmiedeeisen
Fassung	Farbgebung der Maueranker und Dachrinnenhalterungen (Fallrohre) entspricht der rezenten Fassadenfarbe (gelb); die Fassung der Dachrinnenhalterungen (Erkertürme) entspricht der Fassung der Glockenhelme der Erkertürme (grün)
Zustand und Schäden	teils starke Korrosionserscheinungen → teilweise durch die Fassung diffundierend; stark desolate Fassung → Craquelléebildung und Abplatzungen; starke Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche; im unteren Bereich der Fallrohre ist zudem ein biogener Befall auf der Fassung festzustellen (Abb. 233, 235)

[17] Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit kann die Bemaßung nur geschätzt werden.

Abb. 232

Abb. 233

Abb. 234

Abb. 235

Abb. 236

Abb. 237

Abb. 238

Abb. 239

Abb. 240

Maßnahmenempfehlung

- Oberflächenbehandlung

  Variante 1 (Bearbeitung nach Demontage): Abnahme der Fassung und Korrosion mittels schonendem Strahlverfahren

  Variante 2 (Bearbeitung vor Ort und in situ): Abnahme der Fassung und Korrosion manuell-maschinell mit rotierenden Drahtbürsten
- Neufassung mit einem Korrosionsschutzbeschichtungssystem, Farbton nach Absprache und in Abstimmung mit dem Gesamtkonzept

Pos. 12: Objekte des Sekundärbestands

Die folgende Position umfasst sämtliche Objekte des Sekundärbestands. In der vorliegenden Befundung wurde für diese Objekte nach Absprache keine Zustandserfassung oder speziell abgestimmtes Maßnahmenkonzept vorgesehen. Folglich werden diese nur aufgelistet. Für jedes der Objekte ist abzuwägen, ob sie im Zuge einer Gesamtsanierung des Gebäudes berücksichtigt werden sollen.

Heizkörper

Im Erd- und Obergeschoss befinden sich insgesamt 22 Heizkörper aus Gusseisen. Diese stammen vermutlich aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. (Abb. 241, 243)

Dachrinnen und Fallrohre

Die Dachrinnen müssen durch ein Spenglergewerk überprüft und gegebenenfalls repariert bzw. erneuert werden. (Abb. 244 -246)

Lüftungsgitter

Die Lüftungsgitter befinden sich an der Fassade des Gebäudes in Bodennähe. Diese sind annähend quadratisch (unterschiedliche Maße und Formen) und bestehen größtenteils aus Blechen mit Kreuzlochung. (Abb. 247 -248)

Windfang

Der Windfang befindet sich unter dem Balkon der Villa. Bei diesem handelt es sich um eine in jüngerer Zeit installierte Konstruktion. Sein Zustand ist als äußerst schlecht zu bewerten. (Abb. 249 -250)

Markise

Bei der Markise der Villa handelt es sich um eine Roll-Markise, bei der das Tuch auf eine Tuchwelle eingerollt werden kann. Diese befindet sich über Terrasse 1 und stammt vermutlich bereits aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. (Abb. 251-252)

Abb. 241

Abb. 242

Abb. 243

Abb. 244

Abb. 245

Abb. 246

Abb. 247

Abb. 248

Abb. 249

Abb. 250

Abb. 251

Abb. 252

Anhang I – Detailauflistung: Fenster- und Türbeschläge

Detailauflistung: Fenster- und Türbeschläge

Die folgenden Detailauflistung erfasst die Art, Anzahl, Position[1], Beschreibung, Bemaßung sowie das Material der einzelnen Beschläge jedes Fensters und jeder Türe der Villa. Dabei wird systematisch vom Erdgeschoss über Obergeschoss bis zum Dachgeschoss nach Raumnummer vorgegangen. Zur genauen Positionierung der Fenster- und Türen siehe die Grundrisspläne des Erd- und Obergeschosses (S. 3 und 4).

ERDGESCHOSS

Fensterbeschläge F1+2_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit dreiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	12	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln / zugehörige Schließbleche	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 145 cm	Messing
Flügelverschluss	2	2 x: Außenflügel	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 145 cm	Messing
Scheinhaken	16	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Ausspreizhaken / zugehörige Ringösen und zwei Lochbleche zum Einhaken fehlen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst

[1] Die Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) beziehen sich auf den Standpunkt im Innenraum.

Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	9	6 x: li. Spalettladen 3 x: re. Spalettladen	Vierteiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm	Messing / Eisen

Türbeschläge T1+2

Eingangstüre mit zwei Fensteröffnungen und Füllungsgittern

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[2]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	4 x re. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	13,5 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x re. Fensteröffnung	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	3,5 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild / Schlosskasten und Schließblech	2	1 x außenseitig 1 x innenseitig	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch → Beschlag beidseitig gleich / moderner Schlosskasten mit Schließblech im li. Türstock	9,5 x 5 x 24 cm	Messing
Schlüsselschild	2	1 x außenseitig 1 x innenseitig	Schlüsselschild mit Zylinderschloss	6 x 3 x 0,5 cm	Messing
Schild für Flügelverschluss	4	2 x re. Fensteröffnung 2 x li. Fensteröffnung	Schild für Flügelverschluss (Fensteröffnung) / Flügelverschlüsse fehlen	6 x 1,8 x 0,8 cm	Messing

Türbeschläge T1+2/3

Einflügelige Holztüre

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[3]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x re. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	11 cm, Ø 1,7 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild / Schlosskasten mit Schließblech	2	-	Modernes (sekundäres) Schild mit geschwungenem Drücker / Zylinderschloss: Schlosskasten mit Schließblech im li. Türstock	-	Messing, lackiert

[2] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 1 + 2.
[3] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 1 + 2.

Türbeschläge T1+2/H

Doppelflügeltüre

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[4]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x re. Türstock 3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	7 cm, Ø 1,7 cm	Messing
Türdrücker mit Schild	1	1 x Gehflügel (Raum 1 + 2)	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch	25,5 cm, Ø 3 cm	Messing
Türdrücker mit Schild	1	1 x Geflügel (Raum H)	Ornamental gestaltetes Schild mit Türdrücker und Abdeckung für Schlüsselloch (Rankenornamentik, Ohrmuschel)	22,5 x 13 x 7 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	Schlosskasten: Gehflügel Schließblech: Stehflügel	Schließbarkeit nicht gegeben (vermutl. abgenützte Feder)		Eisen / Messing
Stangenverriegelung	2	2 x Stehflügel	Stangenverriegelung mit zugehörigem Schließblech (Schließblech oben vorhanden / unten fehlt oder verbaut)	Oben: 70 x 2 x 7 cm Unten: 50 x 2 x 7 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F3_1

Doppelflügeliges Kastenfenster

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[5]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	2 x: li. Innenflügel 2 x: re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	4	2 x: li. Außenflügel 2 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst

[4] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 1 + 2.
[5] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 3.

Flügelverschluss	1	1 x: re. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigem Schließblech	14 x 3 x 4,5 cm Systemlänge: 75 cm	Aluminium
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln und zugehöriger Einrastöse und Schließblech	14 x 3 x 4, 5 cm Systemlänge: 81 cm	Aluminium
Scheinhaken	19	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Fensterschutzknopf	1	1 x. re. Außenflügel		4 x 4 x 2 cm	Messing, gefasst
Feststellschnapper	2	2 x: im unteren Fensterrahmen eingelassen	Feststellschnapper zur Fixierung der Außenflügel im geöffneten Zustand	11 x 4 x 2,5 cm	Eisen, gefasst
Wetterschenkel	2	1 x: li Außenflügel 1 x re. Außenflügel		li. Außenflügel: 55 x 7 cm re. Außenflügel: 47 x 7 cm	Eisen

Fensterbeschläge F3_2 Doppelflügeliges Kastenfenster					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[6]**	**Beschreibung**	**Maße** **(H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	2 x: li. Innenflügel 2 x: re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	4	2 x: li. Außenflügel 2 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x re. Innenflügel 2 x: re. Außenflügel	Schubriegel mit schlichter Grundplatte (Eisen) und profilierten Zierknäufen (Messing) / zugehörige Einrastösen (2x oben) und Schließbleche (2x unten)	5,5 x 2,5 x 2 cm Systemlänge: 81 cm	Messing / Eisen
Scheinhaken	16	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

[6] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 3.

Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Fensterschutzknopf	1	1 x: re. Außenflügel		4 x 4 x 2 cm	Messing, gefasst
Feststellschnapper	2	2 x: im unteren Fensterrahmen	Feststellschnapper zur Fixierung der Außenflügel im geöffneten Zustand	11 x 4 x 2,5 cm	Eisen, gefasst
Wetterschenkel	2	1 x: li Außenflügel 1 x: re. Außenflügel		li. Außenflügel: 55 x 7 cm re. Außenflügel: 47 x 7 cm	Eisen

Türbeschläge T4/5 Einflügelige Holztüre mit Oberlichte					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[7]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x: li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	24 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2		Schild und Drücker mit oktogonalem Querschnitt / Abdeckung für Schlüsselloch → Beschlag beidseitig gleich	24 x 11 x 5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel	29 x 2,5 cm	Eisen
Oberlichte					
Fitschenband	2	2 x: Oberlichte (Raum 5)	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	21 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: Oberlichte (Raum 5)	Halber Flügelverschluss mit Zierknäufen und zugehörigem Schließblech	6,5 x 4,5 x 2 cm	Eisen, gefasst

[7] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 4.

Türbeschläge T4/6 Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[8]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	11 cm, Ø 1,7 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2		Modernes (sekundäres) Schild mit geschwungenem Drücker → Beschlag beidseitig gleich / Zylinderschloss	20 x 13 x 5,5 cm	Messing, lackiert
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten (modern) mit Schnappverschluss und Riegel		Eisen

Fensterbeschläge F5_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit dreiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[9]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	2 x: li. Innenflügel 2 x: re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	4	2 x: li. Außenflügel 2 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln / zugehöriges Schließblech	14 x 3 x 4,5 cm Systemlänge: 75 cm	Aluminium
Schubriegel	2	2 x: re. Innenflügel	Schubriegel mit schlichter Grundplatte (Eisen) und profilierten Zierknäufen (Aluminium) / zugehörige Einrastösen (2x oben) und Schließbleche (2x unten)	5,5 x 2,5 x 2 cm	Eisen / Aluminium
Drehreiber	2	2 x: Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	15	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: li. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel / Feststellhebel re. Rahmenseite fehlt	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst

[8] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 6.
[9] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 5.

Ausspreizhaken	1	1 x: re. Außenflügel	sekundär		Eisen, verzinkt, gefasst
Scharnier	6	4 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Vierteiliges Scharnier		Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	5 x 2 x 1,5 cm	Eisen

Fensterbeschläge F5_2 Doppelflügeliges Kastenfenster mit dreiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[10]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	2 x: li. Innenflügel 2 x: re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	4	2 x: li. Außenflügel 2 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln / zugehöriges Schließblech	14 x 3 x 4,5 cm Systemlänge: 75 cm	Aluminium
Schubriegel	2	2 x: re. Innenflügel	Schubriegel mit schlichter Grundplatte (Eisen) und profilierten Zierknäufen (Aluminium) / zugehörige Einrastösen (2x oben) und Schließbleche (2x unten)	5,5 x 2,5 x 2 cm	Eisen / Aluminium
Drehreiber	2	2 x: Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: li. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel / Feststellhebel li. Rahmenseite fehlt	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: li. Außenflügel	sekundär		Eisen, verzinkt, gefasst
Scharnier	6	2 x: li. Spalettladen 4 x: re. Spalettladen	Vierteiliges Scharnier		Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	5 x 2 x 1,5 cm	Eisen

[10] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 5.

Fensterbeschläge F6_1

Doppelflügeliges Kastenfenster mit dreiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[11]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	8	2 x: li. Innenflügel 2 x: re. Innenflügel 2 x: li. Außenflügel 2 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: re. Innenflügel 2 x: re. Außenflügel	Schubriegel mit schlichter Grundplatte (Eisen) und profilierten Zierknäufen (Messing) / mit zugehörigen Einrastösen (2x oben) und Schließblechen (2x unten)	5,5 x 2,5 x 2 cm	Messing / Eisen
Drehreiber	1	1 x: re. Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen
Scheinhaken	16	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1 x: re. Außenflügel	Ausspreizhaken mit je einem Schließblech	47 x 1 cm	Eisen, verzinkt, gefasst
Scharnier	6	2 x: li. Spalettladen 4 x: re. Spalettladen	Vierteiliges Scharnier		Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	5 x 2 x 1,5 cm	Eisen

Türbeschläge T6/7

Einflügelige Holztüre

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[12]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x: re. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	25 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2		Schild und Drücker mit oktogonalem Querschnitt und Abdeckung für Schlüsselloch (Raum 6) / Halber Flügelverschluss mit geschwungenen Flügel (Raum 7)	24 x 11 x 5 cm	Messing

[11] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.
[12] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 6.

Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel	29 x 2,5 cm	Eisen

Türbeschläge T6 Wandschranktüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[13]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x: re. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	24 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Schlüsselschild		außenseitig (Raum 6)	Ovales Schlüsselschild mit Abdeckung für Schlüsselloch / stark deformiert, Schlüssel vorhanden	6 x 3 x 0,5 cm	Messing
Kastenschloss mit Schließblech	1	innenseitig	Aufgesetztes Kastenschloss mit Schnappverschluss = Riegel	12 x 12 x 3 cm	Eisen, gefasst

Türbeschläge T6/8 Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[14]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x: re. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	27 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2		Modernes (sekundäres) Schild mit geschwungenem Drücker → Beschlag beidseitig gleich / Zylinderschloss	20 x 13 x 5,5 cm	Messing, lackiert
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten (modern) mit Schnappverschluss und Riegel		Eisen

[13] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 6.
[14] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 6.

Türbeschläge T6/9 Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[15]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x: li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	27 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2		Schild und Drücker mit oktogonalem Querschnitt / Abdeckung für Schlüsselloch → Beschlag beidseitig gleich	24 x 11 x 5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel / Schließblech deformiert	29 x 2,5 cm	Eisen

Türbeschläge T6/H **Einflügelige Holztüre**					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[16]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x: li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse	11,5 2 x 4 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	1	1 x: Raum 6	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch	24 x 11 x 5 cm	Messing
Türdrücker	1	1 x: Halle	Gerader Drücker ohne Schild	10 x 1,5 x 3 cm	Messing
Schlüsselschild		1 x: Halle	Schlüsselschild mit Palmettenornamenten	8 x 3 x 0,5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel / Schließblech deformiert	30 x 3 cm	Eisen

[15] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt Raum 9.
[16] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 6.

Fensterbeschläge F7_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit dreiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[17]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	8	2 x: li. Innenflügel 2 x: re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: re. Innenflügel 2 x: re. Außenflügel	Schubriegel mit schlichter Grundplatte und profilierten Zierknäufen (innen Knäufe aus Aluminium, außen Knäufe aus Messing) / zugehörige Einrastösen (2x oben) und Schließbleche (2x unten)	5,5 x 2,5 x 2 cm	Messing / Aluminium
Scheinhaken	17	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	6	2 x: li. Spalettladen 4 x: re. Spalettladen	Vierteiliges Scharnier		Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	5 x 2 x 1,5 cm	Eisen

Fensterbeschläge F8_1 Kastenfenster					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[18]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	2 x: Innenflügel 2 x: Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	1 x: Außenflügel 1 x: Innenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen / Messing
Scheinhaken	10	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

[17] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 7.
[18] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 8.

Fensterbeschläge F9_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[19]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	20	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 2 x: li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte 3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	8,5 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 126 cm	Messing
Flügelverschluss	4	2 x Außenflügel 2 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel und zugehörigem Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 126 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. Innenseitige Oberlichte 1 x: re. innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / zugehöriges Schließblech	6 x 2,5 x 2,8 cm	Messing
Scheinhaken	32	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Ausspreizhaken mit außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten Ringösen und zwei Lochblechen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst

[19] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 9.

Fensterbeschläge F9_2 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[20]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	20	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 2 x: li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte 3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	8,5 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln / zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 126 cm	Messing
Flügelverschluss	4	2 x Außenflügel 2 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 126 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. Innenseitige Oberlichte 1 x: re. innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / zugehöriges Schließblech	6 x 2,5 x 2,8 cm	Messing
Scheinhaken	32	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Ausspreizhaken mit außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten Ringösen und zwei Lochblechen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst

[20] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 9.

Fensterbeschläge F9_3 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[21]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	20	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 2 x: li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte 3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln / zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 126 cm	Messing
Flügelverschluss	4	2 x Außenflügel 2 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 126 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: li. Innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln / zugehöriges Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	32	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

[21] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 9.

Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Ausspreizhaken mit außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten Ringösen und zwei Lochblechen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F9_4

Fenster innenseitig vermauert, außenseitig doppelflügeliger Fensterladen mit Oberlichten

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[22]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	2 x re. Ladenflügel (Oberlichte) 2 x li. Ladenflügel (Oberlichte) 3 x re. Ladenflügel 3 x li. Ladenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Scheinhaken	18	Rahmen des Fensterladens	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ringöse	2	Außenseitig im Rahmenholz verankert	Ringöse zum Einhaken des Ausspreizhakens		Eisen, gefasst

Türbeschläge T9/11

Doppelflügeltüre

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[23]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x re. Türstock 3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	11,5 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst

[22] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 9.
[23] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 11.

Türdrücker mit Schild	2	1 x Geflügel (Raum 11) 1 x Geflügel (Raum 9)	Ornamental gestaltetes Schild mit Türdrücker und Abdeckung für Schlüsselloch (Rankenornamentik / Ohrmuschel)	22,5 x 13 x 7 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	Schlosskasten: Gehflügel Schließblech: Stehflügel	Schließbarkeit eingeschränkt		Eisen
Schubriegel	2	2 x: Stehflügel	Runde Schubriegel / Schließbarkeit nicht gegeben	Oben: 105 x 3 x 2 cm Unten: 37 x 3 x 2 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F10_1 Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[24]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3 x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochblech	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst

[24] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 10.

Vorhangstangenhalter	1	1 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen 3 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F10_2 Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[25]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3 x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochblech	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst

[25] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 10.

Vorhangstangenhalter	4	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen 3 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F10_3

Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[26]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3 x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf, sekundär	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochblech	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst

[26] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 10.

Vorhangstangenhalter	4	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen 3 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F10_4

Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[27]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3 x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	14	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochblech	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst

[27] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 10.

Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen 3 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F10_5 Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[28]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3 x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	16	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst

[28] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 10.

			verankerten Ringöse und einem Lochblech		
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen 3 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F11_1 Doppelflügeliges Fenster					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[29]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x: li. Flügel 3 x: re. Flügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit Flügeln und Schild in Rankenornamentik / zugehörige Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	19,5 x 3 x 4,5 cm Systemlänge: 200 cm	Messing
Scheinhaken	8	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F11_2 Doppelflügeliges Fenster					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[30]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**

[29] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 11.
[30] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 11.

Fitschenband	6	3 x: li- Flügel 3 x: re. Flügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit Flügeln und Schild in Rankenornamentik / zugehörige Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	19,5 x 3 x 4,5 cm Systemlänge: 200 cm	Messing
Scheinhaken	8	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

Türbeschläge T11/14 Doppelflügeltüre mit zwei Fensteröffnungen und Füllungsgittern / Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[31]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x re. Türstock 3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	12,5 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x li. Fensteröffnung	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	9,5 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	1	1 x Geflügel (Raum 11)	Ornamental gestaltetes Schild mit Türdrücker und Abdeckung für Schlüsselloch (Rankenornamentik / Ohrmuschel)	22,5 x 13 x 7 cm	Messing
Türdrücker mit Schild	1	1 x Gehflügel (Raum 14)	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch	9,5 x 5 x 25,5 cm	Messing
Schild von Flügelverschluss	4	2 x re. Fensteröffnung 2 x li. Fensteröffnung	Ornamental gestaltetes Schild (Rankenornamentik / Ohrmuschel) / Flügelverschlüsse fehlen	10 x 2,5 x 0,5 cm	Messing
Schlüsselschild mit Zylinderschloss und eigenem Schlosskasten		1 x Gehflügel (Raum 11) 1 x Gehflügel (Raum 14)	Rundes Schlüsselschild mit Zylinderschloss / zugehörigem Schlosskasten und Schließblech (Stehflügel)	1 cm, Ø 5	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	Schlosskasten: Gehflügel Schließblech: Stehflügel	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel	29 x 30 cm	Eisen

[31] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 11.

Stangenverriegelung	2	2 x Stehflügel	Stangenverriegelung mit Klappverschluss und zugehörigem Schließblech (oben vorhanden / unten verbaut bzw. fehlt) Oben: gängig Unten: nicht gängig	Oben: 102 x 3 x 7 cm Unten 40 x 3 x 7 cm	Messing / Eisen
Kastenverschluss	2	1 x li. Spalettladen 1 x re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	8[32]	4 x: li. Spalettladen 4 x: re. Spalettladen	5-teiliges Scharnier		Eisen, gefasst

Türbeschläge T11/H Doppelflügeltüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x re. Türstock 3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	7 cm, Ø 1,7 cm	Messing
Türdrücker mit Schild	2	1 x Geflügel (Raum H) 1 x Geflügel (Raum 11)	Ornamental gestaltetes Schild mit Türdrücker und Abdeckung für Schlüsselloch (Rankenornamentik / Ohrmuschel)	22,5 x 13 x 7 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	Schlosskasten: Gehflügel Schließblech: Stehflügel	Schließbarkeit eingeschränkt (Holz verzogen)		Eisen / Messing
Stangenverriegelung	2	2 x Stehflügel	Stangenverriegelung mit zugehörigem Schließblech (beide vorhanden) / Griff der Stangenverriegelung unten ist verbogen, nicht mehr funktionstüchtig	Oben: 70 x 2 x 7 cm Unten: 40 x 2 x 7 cm	Messing / Eisen

[32] Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit, konnten nur 8 Scharniere eruiert werden.

Türbeschläge TH Einflügelige Türe					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Türdrückerschild	1	1 x Raum H	Schild (Türdrücker fehlt) und Abdeckung für Schlüsselloch (Rankenornamentik, Ohrmuschel)	22,5 x 4,5 x 1 cm	Messing

Fensterbeschläge F12_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[33]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	20	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 2 x: li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte 3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln / zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 126 cm	Messing
Flügelverschluss	4	2 x: Außenflügel 2 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 126 cm	Messing

[33] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 12.

Flügelverschluss	1	1 x: li. Innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln / zugehöriges Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	26	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Ausspreizhaken mit außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten Ringösen und zwei Lochblechen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F12_2

Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[34]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	20	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 2 x: li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte 3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge:	Messing

[34] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 12.

			Flügeln / zugehörigen Schließblechen	126 cm	
Flügelverschluss	4	2 x Außenflügel 2 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 126 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: li. Innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln / zugehöriges Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	37	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: li. Außenflügel	Ausspreizhaken mit außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten Ringösen und zwei Lochblechen Stange des Ausspreizhaken am re. Außenflügel fehlt	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen

Türbeschläge T1+2/12 Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[35]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	11 cm, Ø 1,7 cm	Eisen, gefasst

[35] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 1 + 2.

Türdrücker mit Schild / Schlosskasten mit Schließblech	2	-	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch → Beschlag beidseitig gleich, Schild im Bereich des Schlüssellochs stark deformiert / Schlosskasten mit Schließblech im re. Türstock	Gesamt: 9,5 x 5 x 24 cm	Messing

Fensterbeschläge F13_1 Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[36]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	3	2 x Außenflügel 1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochbleche	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	4 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst

[36] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 13.

		3 x: re. Spalettladen			
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind / mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F13_2 Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[37]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	3	2 x Außenflügel 1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochbleche	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	4 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst

[37] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 13.

		3 x: re. Spalettladen			
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind / Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F13_3

Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[38]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochblech	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	2 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	2	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst

[38] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 13.

		3 x: re. Spalettladen			
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F13_4

Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[39]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	16	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochblech	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	4 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen

[39] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 13.

Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen 3 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F13_5 Kastenfenster mit Oberlichte und zweiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[40]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: Innenflügel 3x: Außenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte 2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	3	2 x Außenflügel 1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse und einem Lochbleche	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	2	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen

[40] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 13.

Scharnier	6	3 x: li. Spalettladen 3 x: re. Spalettladen	Fünfteiliges Scharnier	11,5 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: li. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind / mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Die Spalettladenflügel sind innenseitig vollflächig mit Eisenblech belegt	200 x 35 cm (je Flügel) 200 x 70 cm (gesamt)	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F14_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichte (Kipplichte)[41]					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[42]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	8	3 x: li- Flügel 3 x: re. Flügel 2 x: Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / vermutl. mit zugehöriger Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Flügelverschluss	2	2 x: Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / vermutl. mit zugehörigem Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	10	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel ohne Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen

[41] Frontseite kann nicht geöffnet werden (Fenster sind von der Innenseite nicht zugänglich).
[42] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.

Fensterbeschläge F14_2 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichte (Kipplichte)[43]					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[44]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	8	3 x: li- Flügel 3 x: re. Flügel 2 x: Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / vermutl. mit zugehöriger Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Flügelverschluss	2	2 x: Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / vermutl. mit zugehörigem Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	10	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel ohne Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F14_3 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichte (Kipplichte)[45]					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[46]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	16	3 x: li- Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 3 x: li- Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: außenseitige Oberlichte 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / vermutl.	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing

[43] Frontseite kann nicht geöffnet werden (Fenster sind von der Innenseite nicht zugänglich).
[44] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.
[45] Frontseite kann nicht geöffnet werden (Fenster sind von der Innenseite nicht zugänglich).
[46] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.

			mit zugehöriger Einrastöse und Schließblech		
Flügelverschluss	2	2 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / vermutl. mit zugehörigem Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln / zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 145 cm	Messing
Flügelverschluss	2	2 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Scheinhaken	Ca. 12	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	8	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel ohne Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Wetterschenkel	3	1 x: li Außenflügel 1 x re. Außenflügel 1 x außenseitige Oberlichte		li Außenflügel: 80 x 7 cm re. Außenflügel: 72 x 7 cm außenseitige Oberlichte: 150 x 7 cm	Eisen

Fensterbeschläge F14_4 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichte (Kipplichte)[47]					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[48]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	16	3 x: li- Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 3 x: li- Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: außenseitige Oberlichte 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / vermutl.	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing

[47] Frontseite kann nicht geöffnet werden (Fenster sind von der Innenseite nicht zugänglich).
[48] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.

			mit zugehöriger Einrastöse und Schließblech		
Flügelverschluss	2	2 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / vermutl. mit zugehörigem Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln / zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 145 cm	Messing
Flügelverschluss	2	2 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Scheinhaken	Ca. 12	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	6	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel ohne Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Wetterschenkel	3	1 x: li Außenflügel 1 x re. Außenflügel 1 x außenseitige Oberlichte		li. Außenflügel: 80 x 7 cm re. Außenflügel: 72 x 7 cm außenseitige Oberlichte: 150 x 7 cm	Eisen

Fensterbeschläge F14_5 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichte (Kipplichte)[49]					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[50]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	8	3 x: li- Flügel 3 x: re. Flügel 2 x: Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / vermutl. mit zugehöriger Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Flügelverschluss	2	2 x: Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / vermutl. mit zugehörigem Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing

[49] Frontseite kann nicht geöffnet werden (Fenster sind von der Innenseite nicht zugänglich).
[50] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.

Scheinhaken	10	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel ohne Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F14_6

Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichte (Kipplichte)[51]

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[52]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	8	3 x: li- Flügel 3 x: re. Flügel 2 x: Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / vermutl. mit zugehöriger Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Flügelverschluss	2	2 x: Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / vermutl. mit zugehörigem Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	10	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel ohne Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen

[51] Frontseite kann nicht geöffnet werden (Fenster sind von der Innenseite nicht zugänglich).
[52] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.

Türbeschläge T14 Doppelflügeltüre Kastentüre mit Oberlichte					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[53]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	12	3 x li. Innenflügel 3 x re. Innenflügel 3 x li. Außenflügel 3 x re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	12,5 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	4	2 x re. Gehflügel (Innenflügel) 2 x re. Gehflügel (Außenflügel)	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch, sekundär	23 x 3 x 6 cm	Aluminium
Schlüsselschild mit Zylinderschloss	2	1 x Gehflügel (Außenflügel (innenseitig) 1 x Gehflügel (Außenflügel (außenseitig)	Ovales Schlüsselschild mit Zylinderschloss / zugehörigem Schlosskasten und Schließblech (Stehflügel)	7,5 x 35 x 0,5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	2	Schlosskästen: Gehflügel Schließbleche: Stehflügel	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel		Eisen
Stangenverriegelung	4 (?)	2 x Stehflügel (Außenflügel) 2 x Stehflügel (Innenflügel)			
Stahlzargenfenster	1	1 x Gehflügel (Innenflügel)	Stahlzargenfenster mit zwei Fitschenbändern und einem Drehreiber	Fenster: 43 x 33 x 5,5 cm	Eisen
Fitschenband	4	2 x: außenseitige Oberlichte 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	2	2 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geradem Flügel / vermutl. mit zugehörigem Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm	Messing
Flügelverschluss	2	2 x innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing

[53] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 14.

Wetterschenkel	3	1 x Oberlichte 1 x Gehflügel (Außenflügel, außenseitig) 1 x Stehflügel (Außenflügel, außenseitig)		Oberlichte: 150 x 7 cm Gehflügel: 73 x 7 cm Stehflügel: 73 x 7 cm	Eisen, gefasst

OBERGESCHOSS

Fensterbeschläge F15_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[54]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte 2 x li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: mittig zwischen den Oberlichten	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und einem Zierkopf	19 cm Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing

[54] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 15.

Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel[55]	Voller Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügeln und Schild (Rankenornamente) zugehörige Einrastöse (sekundär) und Schließblech	16 x 6 x 3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügeln und Schild (Rankenornamente) zugehöriges Schließblech	Schild: 10 x 3 cm	Messing
Scheinhaken		-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1 x:. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit zwei Lochblechen (Ringösen fehlen)	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	17	6 x: li. Spalettladen 11 x: re. Spalettladen	4-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm Systemlänge: 243 cm	Messing / Eisen
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	243 x 3 cm	Eisen

[55] Befindet sich demontiert in der Nähe des Fensters in Raum 15.

Fensterbeschläge F15_2 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[56]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte 2 x li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: mittig zwischen den Oberlichten	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und einem Zierkopf	19 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel[57]	Voller Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügeln und Schild (Rankenornamente) zugehörige Einrastöse (sekundär) und Schließblech	16 x 6 x 3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügeln und Schild (Rankenornamente) zugehöriges Schließblech /	Schild: 10 x 3 cm	Messing

[56] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 15.
[57] Befindet sich demontiert in Raum 15.

			Schild vorhanden, Flügelverschluss fehlt		
Scheinhaken	ca. 26	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	1	1 x: li. Außenflügel re. Außenflügel fehlt	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit zwei Lochblechen (Ringösen fehlen)	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	17	11 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	4-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm Systemlänge: 243 cm	Messing / Eisen
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverchluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	1	1 x: li. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	243 x 3 cm	

Türbeschläge T15

Doppelflügeltüre Kastentüre mit Oberlichte und sechsteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[58]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x li. Innenflügel 3 x re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	27 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	4	2 x li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x re. Außenflügel 3 x li. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	4	2 x re. Gehflügel (Innenflügel) 2 x re. Gehflügel (Außenflügel)	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch	25 x 12 x 6 cm	Messing

[58] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 15.

Schlüsselschild mit Zylinderschloss	2	1 x Gehflügel (Außenflügel (innenseitig) 1 x Gehflügel (Außenflügel (außenseitig)	Ovales Schlüsselschild mit Zylinderschloss / zugehörigem Schlosskasten und Schließblech (Stehflügel)	7 x 3 x 0,5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	2	Nicht eruierbar, da Türe nicht geöffnet werden kann → vermutlich äquivalent zu T20	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel		Eisen
Stangenverriegelung	4 (?)	Nicht eruierbar, da Türe nicht geöffnet werden kann → vermutlich äquivalent zu T20	Stangenverriegelung mit Klappverschluss und zugehörigem Schließblech		Messing / Eisen
Flügelverschluss	2	1 x: re. innenseitige Oberlichte 1 x li. innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügel und Schild (Rankenornamente) zugehöriges Schließblech Re. schraubbare Zierrosette fehlt	13 x 4 x 5 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x li. außenseitige Oberlichte 1 x re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Scheinhaken	Ca. 6		Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Scharnier	24	12 x: li. Spalettladen 12 x: re. Spalettladen	4-teiliges Scharnier	8 x 7,5 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel mit zugehörigem Schließblech	6	2x li. Spalettladen 4 x re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind Als Schließblech dient eine Messingleiste am Boden	5 x 2 x 1,5 cm Systemlänge: 318 cm Messingleiste: 138 x 7 cm	Messing / Eisen

Türbeschläge TH/15 Kastentüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[59]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x Türe Raum H 3 x Türe Raum 15	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	1	1 x Türe Raum H (Seite: Raum H)	Ornamental gestaltetes Schild mit Türdrücker und Abdeckung für Schlüsselloch (Rankenornamentik / Ohrmuschel)	22,5 x 13 x 7 cm	Messing
Schild mit Türdrücker	1	1 x Türe Raum H (Seite Raum 15)	Schild mit geradem Drücker	24 x 10 x 4 cm	Messing
Schild mit Türknauf	1	1 x Türe Raum 15 (Seite Raum 15)	Schild mit rundem Knauf und Abdeckung für Schlüsselloch	24 x 4 x 4 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	2	1 x Türe Raum 15 1 x Türe Raum H	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel / Schlosskasten von Türe Raum 15 sekundär	29 x 2,5 cm	Eisen

Türbeschläge T15/16 Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[60]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2	-	Schild mit geradem Drücker → Beschlag beidseitig gleich	24 x 10 x 4 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	-	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel	30 x 2,5 cm	Eisen

[59] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 15.
[60] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 16.

Fensterbeschläge F16_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[61]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	14	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte 2 x li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügeln und Schild (Rankenornamente / Kartuschen / Eiserstab) zugehörige Einrastöse (sekundär) und Schließblech	17,5 x 2,8 x 4,5 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügeln und Schild (Rankenornamente) /zugehöriges Schließblech	12,5 x 3 x 5 cm	Messing
Scheinhaken	29	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

[61] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 16.

Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber mit Zierknopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten Ringösen und Lochblechen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	17	6 x: li. Spalettladen 11 x: re. Spalettladen	4-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverchluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	2	2 x: Spalettladen		242 cm x 3 cm	

Fensterbeschläge F16_2 Fenster innenseitig vermauert, außenseitig doppelflügeliger Fensterladen mit Oberlichten					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[62]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	2 x re. Ladenflügel (Oberlichte) 2 x li. Ladenflügel (Oberlichte)	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x re. Ladenflügel 3 x li. Ladenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Scheinhaken	20	Rahmen des Fensterladens	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

[62] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 16.

Türbeschläge T16/17 Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[63]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	24 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2	-	Drücker mit oktogonalem Querschnitt und Schild (Enden als Dreipass ausgebaut) → Beschlag beidseitig gleich	24 x 3 x 4 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel / Schließblech deformiert	26 x 2,5 cm	Eisen

Fensterbeschläge F17_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[64]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: Oberlichten	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und einem Zierkopf	19 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 180 cm	Messing

[63] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 16.
[64] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 17.

Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: li. Innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln und zugehörigem Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	26	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber mit Zierknopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten Ringösen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	15	6 x: li. Spalettladen 9 x: re. Spalettladen	4- und 5-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	2	2 x: Spalettladen		242 cm x 3 cm	Eisen, gefasst

Türbeschläge T17

Doppelflügeltüre Kastentüre mit Oberlichte

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[65]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x li. Innenflügel 3 x re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	27 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	4	2 x li. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst

[65] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 17.

		2 x re. innenseitige Oberlichte			
Fitschenband	6	3 x re. Außenflügel 3 x li. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	4	2 x re. Gehflügel (Innenflügel) 2 x re. Gehflügel (Außenflügel)	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch	25 x 12 x 6 cm	Messing
Schlüsselschild mit Zylinderschloss	2	1 x Gehflügel (Außenflügel (innenseitig) 1 x Gehflügel (Außenflügel (außenseitig)	Ovales Schlüsselschild mit Zylinderschloss / zugehörigem Schlosskasten und Schließblech (Stehflügel)	7 x 3 x 0,5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	2	Schlosskästen: Gehflügel Schließbleche: Stehflügel	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel		Eisen
Stangenverriegelung	4	2 x Stehflügel (Außenflügel) 2 x Stehflügel (Innenflügel)	Stangenverriegelung mit Klappverschluss (Außen oben / Innen Oben / Innen unten) Stangenverriegelung mit Schieber (außen unten, desolat)	Innen Oben: 94 x 4 x 7 cm Innen unten: 46 x 4 x 7 cm Außen oben: 59 x 3 x 7 cm Außen unten: 40 x 3 x 3 cm	Messing / Eisen
Flügelverschluss	2	1 x li. innenseitige Oberlichte 1 x: re innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Flügelverschluss	2	1 x li. außenseitige Oberlichte 1 x re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Scheinhaken	Ca. 6				

Türbeschläge TH/17 Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[66]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	1	1 x Raum 17	Schild mit geradem Drücker	24 x 10 x 4 cm	Messing
Türdrücker mit Schild	1	1 x Türblatt (Halle)	Ornamental gestaltetes Schild mit Türdrücker und Abdeckung für Schlüsselloch (Rankenornamentik / Ohrmuschel)	22,5 x 13 x 7 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	-	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel	30 x 2,5 cm	Eisen

Türbeschläge T17/18 Kastentüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[67]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x Raum 17 / re. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Zapfenscharnier	2	2 x Türe Raum 18			Eisen
Türdrücker mit Schild	4	2 x Türe in Raum 17 2 x Türe in Raum 18	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch / Eine Abdeckung in Raum 18 fehlt	23 x 3 x 6 cm	Aluminium
Schlosskasten mit Schließblech	2	-	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel	30 x 2,5 cm	Eisen

[66] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 17.
[67] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 17.

Fensterbeschläge F18_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[68]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	20	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel 2 x: li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte 3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 220 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse (sekundär) und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 220 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: li. Innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln und zugehörigem Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	Ca. 11	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber mit Zierknopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst

[68] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 18.

			außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten Ringösen und einem Lochblech (li. vorhanden, re. fehlt)		
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	15	6 x: li. Spalettladen 9 x: re. Spalettladen	Vierteiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverchluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	2	2 x: Spalettladen		220 x 3 cm	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F18_2 Fenster innenseitig vermauert, außenseitig doppelflügeliger Fensterladen mit Oberlichten					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[69]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	2 x re. Ladenflügel (Oberlichte) 2 x li. Ladenflügel (Oberlichte)	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x re. Ladenflügel 3 x li. Ladenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Scheinhaken	18	Rahmen des Fensterladens	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

Türbeschläge T18/20 Kastentüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[70]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**

[69] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 18.
[70] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 18.

Fitschenband	3	3 x Türe Raum 18 / li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x Türe zu Raum 20 (li. Türstock)	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	8 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2	2 x Türe Raum 18	Modernes (sekundäres) Schild mit geradem Drücker → Beschlag beidseitig gleich / Zylinderschloss	23 x 11 x 5 cm	Messing, lackiert
Türdrücker mit Schild	2	2 x Türe Raum 20	Modernes (sekundäres) Schild mit geschwungenem Drücker in Rankenornamentik und Volutenzier (Palmetten) → Beschlag beidseitig gleich	8 x 13 x 6 cm	Messing
Schlüsselschild	1	1 x Türe Raum 20	Modernes (sekundäres) Schlüsselschild in Rankenornamentik und Volutenzier (Palmetten)	5 x 3 x 0,5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	1 x Türe Raum 18	Schlosskasten für Zylinderschloss mit Schnappverschluss und Riegel (sekundär), Schließblech original	30 x 2 cm	Eisen
Schlosskasten mit Schließblech	1	1 x Türe Raum 20	Schlosskasten für Bartschloss mit Schnappverschluss und Riegel (sekundär), Schließblech original	29 x 2,5 cm	Eisen

Fensterbeschläge F19_1

Kastenfenster mit Oberlichten und dreiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[71]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	5	3 x: Innenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x: Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt)	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst

[71] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 19.

			mit schlichter Hülse und Zierköpfen		
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber (geschwungen) mit Zierkopf (sekundär) / zugehöriges Schließblech	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken (vermutl. sekundär) mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse	55 x 2 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	4 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Vier- bzw. fünfteiliges Scharnier	7 – 8 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm Systemlänge: 220 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	1	1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	220 x 3 cm	Eisen, gefasst
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf mit zugehörigem Schließblech	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F19_2 Kastenfenster mit Oberlichten und dreiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[72]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	5	3 x: Innenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x: Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber (geschwungen) mit Zierkopf (sekundär) / zugehöriges Schließblech	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	18	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken (vermutl. sekundär) mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse	55 x 2 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	2	2 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Vier- bzw. fünfteiliges Scharnier	7 – 8 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm Systemlänge: 220 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	1	1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	220 x 3 cm	Eisen, gefasst

[72] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 19.

Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf mit zugehörigem Schließblech	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F19_3

Kastenfenster mit Oberlichten und dreiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[73]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	5	3 x: Innenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x: Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	3	2 x: Außenflügel 1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech	7 x 4 x 2,5 cm	Messing
Scheinhaken	16	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken (vermutl. sekundär) mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse	55 x 2 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	fehlt		Feststellhebel mit Zierknauf		
Vorhangstangenhalter	4	4 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Vier- bzw. fünfteiliges Scharnier	7 – 8 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm Systemlänge: 220 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	1	1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	220 x 3 cm	Eisen, gefasst

[73] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 19.

Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf mit zugehörigem Schließblech	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F19_4 Kastenfenster mit Oberlichten und dreiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[74]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	5	3 x: Innenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x: Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf / zugehöriges Schließblech	6 x 4,5 x 2 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	16	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken (stark verborgen) mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse	55 x 2 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	3	3 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Vier- bzw. fünfteiliges Scharnier	7 – 8 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm Systemlänge: 220 cm	Messing / Eisen

[74] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 19.

Eisenblech	1	1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	220 x 3 cm	Eisen, gefasst
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf mit zugehörigem Schließblech	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F19_5

Kastenfenster mit Oberlichten[75] und dreiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[76]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	5	3 x: Innenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x: Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber (geschwungen) mit Zierkopf (sekundär)/ zugehöriges Schließblech	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	14	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken (vermutl. sekundär) mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse	49 x 2 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	4 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube, sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Vier- bzw. fünfteiliges Scharnier	7 – 8 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt	5 x 2 x 1,5 cm Systemlänge: 220 cm	Messing / Eisen

[75] Außenseitige Oberlichte ist ausgebaut und befindet sich in Raum 1+2.
[76] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 19.

			sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)		
Eisenblech	1	1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	220 x 3 cm	Eisen, gefasst
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf mit zugehörigem Schließblech	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F20_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[77]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte 2 x li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: mittig zwischen den Oberlichten	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und einem Zierkopf	19 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen / Schild vorhanden, Griff fehlt	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln (moderne	15 x 10 x 4 cm Systemlänge: 170 cm	Messing

[77] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 20.

			Ausführung) / zugehörige Einrastöse (sekundär) und Schließblech		
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügeln und Schild (Rankenornamente) zugehöriges Schließblech	10 x 3 cm	Messing
Scheinhaken	ca. 20	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1 x:. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit zwei Lochblechen (li. Ringöse fehlt)	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	17	11 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	4- bis 5-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm Systemlänge: 243 cm	Messing / Eisen
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	243 x 3 cm	Eisen

Fensterbeschläge F20_2

Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[78]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte 2 x li. außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst

[78] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 20.

		2 x re. außenseitige Oberlichte			
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: mittig zwischen den Oberlichten	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und einem Zierkopf	19 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: re. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen / Schild vorhanden, Griff fehlt	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln (moderne Ausführung) / zugehörige Einrastöse (sekundär) und Schließblech	15 x 10 x 4 cm Systemlänge: 170 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit ornamental geraden Flügeln und ornamental gestaltetem Schild (Rankenornamente) → sekundär zusammengestellt / zugehöriges Schließblech	9 x 3 cm	Messing
Scheinhaken	ca. 30	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1 x:. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken (re. Stange fehlt) mit zwei Ringösen und zwei Lochblechen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	17	6 x: li. Spalettladen	4- bis 5-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst

		11 x: re. Spalettladen			
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm Systemlänge: 243 cm	Messing / Eisen
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	243 x 3 cm	Eisen

Türbeschläge T20

Doppelflügeltüre Kastentüre mit Oberlichte (Türe außenseitig mit Füllungsgittern, innenseitig reine Holztüre)

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[79]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x li. Innenflügel 3 x re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	27 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	4	2 x li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x re. Außenflügel 3 x li. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: außenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	4	2 x re. Gehflügel (Innenflügel) 2 x re. Gehflügel (Außenflügel)	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch	25 x 12 x 6 cm	Messing
Schlüsselschild mit Zylinderschloss	2	1 x Gehflügel (Außenflügel (innenseitig) 1 x Gehflügel (Außenflügel (außenseitig)	Ovales Schlüsselschild mit Zylinderschloss / zugehörigem Schlosskasten und Schließblech (Stehflügel)	7 x 3 x 0,5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	2	Schlosskästen: Gehflügel	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel		Eisen

[79] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 20.

		Schließbleche: Stehflügel			
Stangenverriegelung	4	2 x Stehflügel (Außenflügel) 2 x Stehflügel (Innenflügel)	Stangenverriegelung mit Klappverschluss und zugehörigem Schließblech	Innen Oben: 96 x 4 x 7 cm Innen unten: 46 x 4 x 7 cm Außen oben: 60 x 3 x 7 cm Außen unten: 36 x 3 x 7	Messing / Eisen
Flügelverschluss	2	1 x: re. innenseitige Oberlichte 1 x li. innenseitige	Halber Flügelverschluss mit ornamental gestalteten Flügel und Schild (Rankenornamente) zugehöriges Schließblech / **je eine schraubbare Zierrosette fehlt**	13 x 4 x 5 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x li. außenseitige Oberlichte 1 x re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Scheinhaken	ca. 6	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

Türbeschläge TH/20 Kastentüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[80]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x Türe Raum H (Halle) / li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x Türe Raum 20 / li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	8 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	1	1 x Türe Raum H (Halle)	Ornamental gestaltetes Schild mit Türdrücker und Abdeckung für Schlüsselloch (Rankenornamentik / Ohrmuschel)	22,5 x 13 x 7 cm	Messing

[80] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 20.

Türdrücker mit Schild	1	1 x Türe Raum H (Halle)	Schild mit geradem Drücker	24 x 10 x 4 cm	Messing
Türdrücker mit Schild	2	2 x Türe Raum 20	Modernes Schild mit geschwungenem Drücker in Rankenornamentik und Volutenzier (Palmetten) → Beschlag beidseitig gleich	8 x 13 x 6 cm	Messing
Schlüsselschild	1	1 x Türe Raum 20	Modernes Schlüsselschild in Rankenornamentik und Volutenzier (Palmetten)	5 x 3 x 0,5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	2	1 x Türe Raum 20 1 x Türe Raum H (Halle)	Schlosskasten für Bartschloss mit Schnappverschluss und Riegel	29 x 2,5 cm	Eisen

Türbeschläge T20/21

Türe in Raum 21 vermauert

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[81]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x Türe Raum 20 / li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	8 cm, Ø 1,5 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker	1	1 x Türe Raum 20	Ornamental gestalteter Türdrücker in Rankenornamentik / Kartuschen / Voluten mit Zierknauf (schraubbare Zierrosette der Frontseite fehlt), Altreparatur mit Kreuzschraube (Spax)	15,5 x 8 x 3 cm	Messing
Schild (Drücker)	1	1 x Türe Raum 20	Modernes (sekundäres) Schild in Rankenornamentik und Volutenzier (Palmetten)	5 x 3 x 0,5 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1 (?)		Türe vermauert / Schlosskasten daher nicht einsehbar		

[81] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 20.

Fensterbeschläge F21_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und fünfteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[82]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	14	2 x li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte 2 x li. außenseitige Oberlichte 2 x re. außenseitige Oberlichte 3 x li. Innenflügel 3x re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Schließbleche	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 170 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln (moderne Ausführung) / zugehörige Einrastöse (sekundär) und Schließblech	15 x 10 x 4 cm Systemlänge: 170 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln und zugehörigem Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	ca. 20	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierknopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit außenseitig zwei im Rahmenholz verankerten	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst

[82] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 21.

			Ringösen und zwei Lochblechen		
Feststellhebel	1	1 x: li. Rahmenseite (re. fehlt)	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Scharnier	15	6 x: li. Spalettladen 9 x: re. Spalettladen	Vier- und fünfgliedriges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm Systemlänge: 220 x	Messing / Eisen
Eisenblech	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	220 x 3 cm	Eisen, gefasst
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverchluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	2	2 x: Spalettladen		220 x 3 cm	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F21_2

innenseitig vermauert, außenseitig doppelflügeliger Fensterladen mit Oberlichten

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[83]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	4	2 x re. Ladenflügel (Oberlichte) 2 x li. Ladenflügel (Oberlichte)	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x re. Ladenflügel 3 x li. Ladenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Scheinhaken	20	Rahmen des Fensterladens	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

Türbeschläge T21/22

Doppelflügeltüre

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[84]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x li. Flügel 3 x re. Flügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	27 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst

[83] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 21.
[84] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 21.

Türdrücker mit Schild	2	2 x Gehflügel	Modernes (sekundäres) Schild mit geradem Drücker → Beschlag beidseitig gleich	23 x 11 x 5 cm	Messing, lackiert
Schlosskasten mit Schließblech	1	-	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel, vermutl. original	28,5 x 3,5 cm	Eisen
Stangenverriegelung	2	2 x Stehflügel	Stangenverriegelung mit Klappverschluss und zugehörigem Schließblech, vermutl. original	Oben: 95 x 4 x 7 cm Unten: 46 x 4 x 7 cm	Messing / Eisen

Türbeschläge T21/23

Einflügelige Holztüre

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[85]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Zapfenscharnier	2	2 x re. Türstock			Eisen
Türdrücker mit Schild	2	-	Modernes (sekundäres) Schild mit geradem Drücker → Beschlag beidseitig gleich	23 x 11 x 5 cm	Messing, lackiert
Schlosskasten mit Schließblech	1	-	Schlosskasten für Zylinderschloss mit Schnappverschluss und Riegel, sekundär	28,5 x 3,5 cm	Eisen

Fensterbeschläge F22_1

Fenster innenseitig vermauert, außenseitig einflügeliger Fensterladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[86]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x: am außenseitig sichtbaren Fensterladen	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Scheinhaken	4	Rahmen des Fensterladens	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ringöse	1	Außenseitig am Fensterrahmen	Ringöse für Ausspreizhaken		Eisen, gefasst

[85] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 21.
[86] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 22.

Fensterbeschläge F22_2 Fenster innenseitig vermauert, außenseitig einflügeliger Fensterladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[87]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x: am außenseitig sichtbaren Fensterladen	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Scheinhaken	6	Rahmen des Fensterladens	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F22_3 **Fenster innenseitig vermauert, außenseitig einflügeliger Fensterladen**					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[88]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x: am außenseitig sichtbaren Fensterladen	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Scheinhaken	6	Rahmen des Fensterladens	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

Fensterbeschläge F22_4 Kastenfenster mit Oberlichten und dreiteiligem Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[89]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	5	3 x: Innenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x: Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing

[87] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 22.
[88] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 22.
[89] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 22.

Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber (geschwungen) mit Zierkopf (sekundär) / zugehöriges Schließblech	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	14	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken (sekundär) mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse	40 x 6 x 2 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	4 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube (fehlen), sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	9	3 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	Vier- bzw. fünfteiliges Scharnier	7 – 8 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm Systemlänge: 220 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	1	1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	220 x 3 cm	Eisen, gefasst
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf mit zugehörigem Schließblech	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F22_5

Kastenfenster mit Oberlichten und dreiteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[90]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	5	3 x: Innenflügel 2 x: innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	3	3 x: Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing

[90] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 22.

Flügelverschluss	3	2 x: Innenflügel 1 x: innenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Drehreiber	2	2 x Außenflügel	Drehreiber (geschwungen) mit Zierkopf / zugehöriges Schließblech, sekundär	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Scheinhaken	14	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Ausspreizhaken	1	1 x: Außenflügel	Ausspreizhaken mit einer außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringöse, sekundär	40 x 6 x 2 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	1	1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Vorhangstangenhalter	4	4 x: Innenflügel	Profilierter Eisenbügel mit Arretierschraube (fehlen), sekundär	3 x 1 x 1,5 cm	Messing / Eisen
Scharnier	8	2 x: li. Spalettladen (1 x fehlt) 6 x: re. Spalettladen	Vier- bzw. fünfteiliges Scharnier	7 – 8 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	2	2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind mit Einrastöse (oben) und Schließblech (unten)	5 x 2 x 1,5 cm Systemlänge: 220 cm	Messing / Eisen
Eisenblech	1	1 x: re. Spalettladen	Schlagleiste aus Eisenblech	220 x 3 cm	Eisen, gefasst
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf mit zugehörigem Schließblech	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F23_1

Doppelflügeliges Kastenfenster[91] mit Oberlichtenund fünfteiligem Spalettladen

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[92]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst

[91] Rechter Außenflügel demontiert in Raum 23.

[92] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 23.

Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierkopf	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: mittig zwischen den Oberlichten	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und einem Zierkopf	19 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 180 cm	Aluminium
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln und zugehörigem Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	ca. 24	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit zwei außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringösen und zwei Schließblechen	39 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Scharnier	15	9 x: li. Spalettladen 6 x: re. Spalettladen	4- und 5-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm Systemlänge: 244 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	1	1 x li. Spalettladen		244 x 3 cm	Eisenblech
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Fensterbeschläge F23_2 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[93]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	10	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierkopf	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	2	2 x: mittig zwischen den Oberlichten	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und einem Zierkopf	19 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 180 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln und zugehörigem Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	30	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt
Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel 1x: re. Außenflügel	Schlicht gestaltete Ausspreizhaken mit zwei außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringösen und zwei Schließblechen	39 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Scharnier	15	6 x: li. Spalettladen 9 x: re. Spalettladen	4- und 5-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst

[93] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 23.

Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm Systemlänge: 244 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	1	1 x re. Spalettladen		244 x 3 cm	Eisenblech
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Türbeschläge TH/23

Einflügelige Holztüre

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[94]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Schild (für beide Drücker)	2	1 x Halle 1 x Raum 23	Modernes (sekundäres) Schild	23 x 3 x 0, 5 cm	Messing, lackiert
Türdrücker	1	Raum 23	Türdrücker in Rankenornamentik / vertauscht, falsch montiert	12 x 5,5 x 2,5 cm	Messing
Türdrücker	1	Halle	Gerader schlichter Drücker	10 x 4,5 x 2 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	-	Moderner (sekundärer) Schlosskasten für Zylinderschloss mit Schnappverschluss und Riegel	23 x 2,5 cm	Eisen

Türbeschläge T23/23

Einflügelige Holztüre[95]

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[96]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Schild für Türdrücker	1	-	Schild (Drücker fehlt) mit Abdeckung für Schlüsselloch	25 x 12 x 6 cm	Messing

Türbeschläge T23/24

Einflügelige Holztüre mit stilfremdem Neubestand

[94] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 23.
[95] Türe auf einer Seite vermauert → Beschläge daher weitgehend nicht zugänglich.
[96] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 23.

Fensterbeschläge F24_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und sechsteiligem Spalettladen, außenseitig doppelflügeliger Fensterladen mit Oberlichten					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[97]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	14	3 x li. Innenflügel 3 x re. Innenflügel 2 x li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte 2 x re. Ladenflügel (Oberlichte) 2 x li. Ladenflügel (Oberlichte)	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x re. Ladenflügel 3 x li. Ladenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x re. Innenflügel 2 x re. Außenflügel (Ladenflügel)	Schubriegel mit schlichter Grundplatte (Eisen) und profilierten Zierköpfen (Messing) / mit zugehörigen Einrastösen und Schließblechen	5,5 x 2,5 x 2 cm Systemlänge: 169 cm	Messing / Eisen
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln und zugehörigem Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Drehreiber	4	1 x: re. außenseitige Oberlichte (Fensterladen) 1 x: li. außenseitige Oberlichte (Fensterladen)	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf (vermutl. original)	6 x 1,5 x 5,5 cm	Eisen, gefasst

[97] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.

		2 x re. Außenflügel (Ladenflügel)			
Drehreiber	2	1 x li. Außenflügel (Ladenflügel) 1 x re. Außenflügel (Ladenflügel)	Drehreiber (geschwungen) mit Zierkopf	6 x 1,5 x 5,5 cm	Eisen, gefasst
Scheinhaken	ca. 28	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x. re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Zugstangen	5	1 x: re. außenseitige Oberlichte (Fensterladen) 1 x: li. außenseitige Oberlichte (Fensterladen) 1 x re. Außenflügel (Ladenflügen) oben 1 x li. Außenflügel (Ladenflügen) oben 1 x li. Außenflügel (Ladenflügen) unten	Zugstangen zum Öffnen der Ladenbretter des Spalettladens mit Arretierhaken und Ladenknauf / die Zugstange des unteren Außenflügels (Ladenflügels) ist mit einem Drehreiber fixiert / Knauf der re. außenseitigen Oberlichte fehlt	Oberlichte: 30 x 6 cm Außenflügel (Ladenflügel) oben 47 x 6 cm Außenflügel (Ladenflügel) unten: 102 x 6 cm	Eisen, gefasst
Scharnier	18	9 x: li. Spalettladen 9 x: re. Spalettladen	4- und 5-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Schubriegel mit horizontal verlaufendem Griff (Flacheisen), der in den Spalettladen versenkt ist	5 x 2 x 1,5 cm	Eisen
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf / re. Zierkopf fehlt	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

Türbeschläge T24_1 Doppelflügeltüre (Treppenaufgang zum Dachboden) → im Bereich des Treppenaufgangs ist die Türe vollflächig mit Eisenblech beschlagen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[98]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x li. Türstock 3 x re. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	26 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Schild mit Türdrücker	2	-	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch → Beschlag beidseitig gleich	25 x 12 x 4 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel	29 x 2,5 cm	Eisen
Stangenverriegelung	2	2 x Stehflügel (re. Flügel)	Stangenverriegelung mit Schiebeverschluss und zugehörigem Schließblech	Oben: 77 x 3 x 4 Unten: 58 x 3 x 4 cm	Eisen
Schlagleisten	2	1 x Gehflügel 1 x Stehflügel		207 x 4 cm	Eisen, gefasst
Eisenblech			Beide Türflügel samt Türstock und Oberlicht aufseiten des Treppenaufgangs vollflächig mit Eisenblech belegt	270 x 125 cm	Eisen, gefasst

Türbeschläge T24_2 Wandschranktüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[99]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x re. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	24 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Schlüsselschild		außenseitige (Raum 6)	Ovales Schlüsselschild mit Abdeckung für Schlüsselloch / Schlüssel vorhanden	6 x 3 x 0,5 cm	Messing

[98] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 24.
[99] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 24.

Kastenschloss mit Schließblech	1	innenseitig	Aufgesetztes Kastenschloss mit Schnappverschluss = Riegel (Zugring für Schnappverschluss) Geschraubt	12 x 12 x 3 cm	Eisen, gefasst

Türbeschläge T24/25 Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[100]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	24 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2	1 x Türe in Raum 24 1 x Türe in Raum 15	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch → Beschlag beidseitig gleich	23 x 3 x 6 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1	-	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel / **Schließblech deformiert**	29 x 2,5 cm	Eisen

Türbeschläge T15/24 Kastentüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[101]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	3	3 x Türe Raum 24	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse	10 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Zapfenscharnier	2	2 x Türe Raum 15			Eisen
Türdrücker mit Schild	2	1 x Türe in Raum 24 1 x Türe in Raum 15	Schild mit geradem Drücker und Abdeckung für Schlüsselloch	23 x 3 x 6 cm	Messing
Schilder mit Zugstangen	2	1 x Türe in Raum 24 1 x Türe in Raum 15	Die schlichten Schilder (2 Stück, 1x mit und 1x ohne Abdeckung für Schlüsselloch / Türe Raum 24) werden	47 x 23 cm	Messing

[100] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 25.
[101] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 24.

			durch Zugstangen miteinander verbunden. Diese ermöglichen das gleichzeitige Öffnen beider Türblätter		
Schlosskasten mit Schließblech	2	1 x Türe in Raum 24 1 x Türe in Raum 15	Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel	30 x 2,5 cm	Eisen

Fensterbeschläge F25_1 Doppelflügeliges Kastenfenster mit Oberlichten und Spalettladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[102]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	14	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel 2 x: li. innenseitige Oberlichte 2 x re. innenseitige Oberlichte	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	6	3 x: li. Außenflügel 3 x: re. Außenflügel	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierkopf	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	1	1 x: li. Außenflügel	Voller Flügelverschluss mit geschwungenen Flügeln und zugehörigen Schließblechen	15 x 2,8 x 4,2 cm Systemlänge: 167 cm	Messing
Flügelverschluss	2	1 x: li. außenseitige Oberlichte 1 x: re. außenseitige Oberlichte	Halber Flügelverschluss mit geschwungenem Flügel / zugehöriges Schließblech	7,5 x 1,8 x 3,3 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. Innenflügel	Voller Flügelverschluss mit geraden Flügeln / zugehörige Einrastöse und Schließblech	14,8 x 2,8 x 4 cm Systemlänge: 167 cm	Messing
Flügelverschluss	1	1 x: re. innenseitige Oberlichte	Voller Flügelverschluss mit oktogonalen Flügeln und zugehörigem Schließblech	9 x 2 x 4 cm	Messing
Scheinhaken	ca. 17	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst
Drehreiber	2	2 x re. Außenflügel	Drehreiber (gerade) mit Zierkopf	6 x 4,5 x 4 cm	Eisen, verzinkt

[102] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Raum 25.

Ausspreizhaken	1	1 x: li. Außenflügel (re. Außenflügel gehlt)	Ausspreizhaken mit zwei außenseitig im Rahmenholz verankerten Ringösen und zwei Schließblechen	47 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Scharnier	15	6 x: li. Spalettladen 9 x: re. Spalettladen	5-teiliges Scharnier	6,5 x 6 cm	Eisen, gefasst
Schubriegel	4	2 x: li. Spalettladen 2 x: re. Spalettladen	Runde Schubriegel, die in den Spalettladen versenkt sind	4,5 x 2,3 x 1,5 cm Systemlänge: 219 cm	Messing / Eisen
Schlagleiste	1	1 x re. Spalettladen		219 x 3 cm	Eisenblech
Kastenverschluss	2	1 x: li. Spalettladen 1 x: re. Spalettladen	Runder Kastenverschluss mit profiliertem Zierkopf	7,5 x 10 x 4,5 cm	Messing / Eisen

DACHGESCHOSS

Fensterbeschläge der zehn Erkerfenster des Dachgeschosses[103] Kastenfenster mit doppelflügeligem Fensterladen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position[104]**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	6	3 x: li. Innenflügel 3 x: re. Innenflügel	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und Zierköpfen	20 cm, Ø 1,2 cm	Eisen, gefasst
Fitschenband	4	2 x: li. Außenflügel (Ladenflügel) 2 x: re. Außenflügel (Ladenflügel)	Zweiteiliges Fitschenband (gewinkelt) mit schlichter Hülse und Zierköpfen	22 cm, Ø ca. 1,2 cm	Eisen, gefasst
Flügelverschluss	8	2 x: li. Innenflügel 2 x: re. Innenflügel 2 x: li. Außenflügel (Ladenflügel) 2 x: re. Außenflügel (Ladenflügel)	Halber Flügelverschluss mit oktogonalem Flügel / zugehöriges Schließblech		Messing
Scheinhaken	ca. 16	-	Winkelförmige Scheinhaken	10 x 10 cm	Eisen, gefasst

[103] Angaben beziehen sich auf ein eines der zehn Erkerfenster → 5 x Erker Nord-Ost (NO) / 5 x Erker Nord-West (NW). Fehlende Beschläge werden gesondert ausgewiesen.
[104] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt im Innenraum.

Ausspreizhaken	2	1 x: li. Außenflügel (Ladenflügel) 1 x: re. Außenflügel (Ladenflügel)	Ausspreizhaken mit zugehörigen Lochblechen	38 x 2,5 x 4 cm	Eisen, gefasst
Feststellhebel	2	1 x: li. Rahmenseite 1 x: re. Rahmenseite	Feststellhebel mit Zierknauf für Innenflügel	10 x 7 cm	Messing / Eisen, gefasst
Zugstangen	2	1 x: li. Außenflügel (Ladenflügel) 1 x: re. Außenflügel (Ladenflügel)	Zugstangen zum Öffnen der Ladenbretter des Spalettladens mit Arretierhaken und Ladenknauf	98 x 6 cm	Eisen, gefasst

Mechanische Schäden der Fensterbeschläge im Erker NO:

- Drei Feststellhebel fehlen
- Ein Fensterladenflügel eines Fensters fehlt zur Gänze → Unterteile der Fitschenbänder im Mauerwerk verankert
- Ein halber Flügelverschluss mit oktogonalem Querschnitt gebrochen (abgebrochener Teil vorhanden)
- Zwei Knäufe von zwei Zugstangen fehlen
- Ein Knauf einer Zugstange ist verbogen
- Eine Zugstange ist deformiert
- Zwei Arretierhaken fehlen

Mechanische Schäden der Fensterbeschläge im Erker NW:

- Vier halbe Flügelverschlüsse mit oktogonalem Querschnitt ersetzt durch halbe Flügelverschlüsse mit geradem Flügel
- Drei halbe Flügelverschlüsse mit oktogonalem Querschnitt ersetzt durch gerade Drehreiber mit Zierknauf
- Drei Ausspreizhaken wurden durch neuere, schmälere ersetzt
- Drei Feststellhebel fehlen
- Zwei Zugstangen fehlen
- Ein Knauf einer Zugstange fehlt
- Ein Knauf einer Zugstange durch Fensterschieber ersetzt
- Drei Arretierhaken der Zugstangen fehlen

Türbeschläge Eingangstüre zum Hauptraum des Dachbodens (Türe einseitig vollflächig mit Eisenblech beschlagen)					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Langband mit Stützkloben	2	Re. Türstock (von Treppenaufgang aus gesehen)	Langband mit Bandrolle, die auf dem im Türstock montierten Stützkloben aufliegt / Verankerung im Türstock mangelhaft / Altreparatur mit Nägeln	30 x 3 cm (Band) 14 x 2 cm (Stützkloben	Eisen, gefasst
Schlüsselschild	1	Seite: Treppenaufgang-	Geschweiftes und profiliertes Schlüsselschild mit Abdeckung für Schlüsselloch	25 x 12 x 4 cm	Messing, gefasst
Schlosskasten	1	Seite Hauptraum Dachbaden	Aufgesetzter Schlosskasten mit Riegel	9 x 9 x 2	Eisen
Drehreiber	1	Seite: Treppenaufgang	Gewinkelter Drehreiber mit profiliertem Zierknauf	9 x 5 x 5	Eisen, gefasst
Eisenblech		Seite: Treppenaufgang Türstock	Türblatt (Richtung Treppenaufgang) und Türstock vollflächig mit Eisenblech (Fetzenbelch) beschlagen /	Verblechung Türblatt: 180 x 88 cm	Eisen, gefasst / im inneren Bereich des Türstocks ungefasst

Türbeschläge Speichertüre Holztüre, einseitig vollflächig mit Eisenblech beschlagen					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Langband mit Stützkloben	2	Re. Türstock (von Treppenaufgang aus gesehen)	Langband mit Bandrolle, die auf dem im Türstock montierten Stützkloben aufliegt / Verankerung im Türstock in Ordnung	30 x 3 cm (Band) 14 x 2 cm (Stützkloben)	Eisen, gefasst
Schlosskasten	1	Seite Speicher	Aufgesetzter Schlosskasten mit Riegel	9 x 9 x 2 cm	Eisen
Eisenblech		Seite: Treppenaufgang Türstock	Türblatt (Richtung Treppenaufgang) und Türstock vollflächig mit Eisenblech (Fetzenblech) beschlagen	Verblechung Türblatt: 180 x 88 cm	Eisen, gefasst / im inneren Bereich des Türstocks ungefasst

Eisentüren zur Oberlichte

Eisenrahmen mit Winkelprofil in den hölzernen Türstock vernagelt; Türblatt aus einem Eisenblech mit umlaufendem Rahmen aus Flacheisen (mit Türblatt vernietet); Seite in Richtung Oberlichte mit Weißfassung; Seite in Richtung Hauptraum des Dachboden ungefasst; Türstock und Scharnier mit rot-brauner Fassung

Maße: 145 x 65 x 4 cm

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Scharnier	2	li. Türstock	4-teiliges Scharnier		Eisen
Schlüsselschild mit Abdeckung für Schlüsselloch	1	Seite Hauptraum Dachboden	Schlüssel vorhanden Mit Türblatt vernietet		Messing, gefasst
Schlosskasten	1	Türblatt Seite Oberlichte	Aufgesetzter Schlosskasten mit Riegel / Mit dem Türblatt vernietet		Eisen

Zustand

Die Eisentüren befinden sich allgemein in gutem Zustand; Schließmechanismen beider Türen funktionstüchtig, jedoch schwer gängig; Eisenkorrosion diffundiert durch Weißfassung; Abplatzungen der Fassung insbesondere im Randbereich; leichte Flächenkorrosion auf der ungefassten Seite (insbesondere im Randbereich), jedoch kaum korrosionsbedingter Substanzverlust; starke Schmutz- und Staubauflagen auf der gesamten Oberfläche

Türbeschläge Türe Erker NO

Einflügelige Holztüre

Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[105]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	24 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2	Seite Erker NO Seite Dachboden	Kegelförmiger Türdrücker / teils 6-eckig gearbeitet mit Zierknäufen und Schild (oben und unten geschweift)	10,5 x 6 x 5,5 cm	Messing
Schlüsselschild	1	Seite Erker NO	Schlüsselschild (oben und unten geschweift) mit Abdeckung für Schlüsselloch	7 x 3 x 1 cm	Messing

[105] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Erker NO.

		Schlüsselschild auf Seite Dachboden fehlt			
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel / Schloss nicht mehr gängig / Schlüssel vorhanden	30 x 2,5 cm	Eisen

Türbeschläge Türe Erker NW Einflügelige Holztüre					
Art des Beschlags	**Anzahl**	**Position**[106]	**Beschreibung**	**Maße (H x B x T)**	**Material**
Fitschenband	2	2 x li. Türstock	Zweiteiliges Fitschenband mit schlichter Hülse und profiliertem Zierkopf	26 cm, Ø 2 cm	Eisen, gefasst
Türdrücker mit Schild	2	Seite Erker NW Seite Dachboden	Kegelförmiger Türdrücker / teils 6-eckig gearbeitet mit Zierknäufen und Schild (oben und unten geschweift)	10,5 x 6 x 5,5 cm	Messing
Schlüsselschild	2	Seite Erker NW Seite Dachboden	Schlüsselschild (oben und unten geschweift) mit Abdeckung für Schlüsselloch	7 x 3 x 1 cm	Messing
Schlosskasten mit Schließblech	1		Schlosskasten mit Schnappverschluss und Riegel / Schloss nicht mehr gängig, Schlüssel vorhanden	30 x 2,5 cm	Eisen

[106] Positionsbeschreibung links (li.) und rechts (re.) von Standpunkt in Erker NW.

Anhang II – Fassungsbefund BDA

BUNDESDENKMALAMT
Abteilung für Konservierung und Restaurierung
Referat Naturwissenschaftliches Labor

Arsenal, Objekt 15, Tor 4
1030 Wien

T +43 1 53415 850 463
F +43 1 53415 850 490
E labor@bda.gv.at, www.bda.gv.at

Sachbearbeiter: DI Dr. Robert Linke
robert.linke@bda.gv.at

LABORBERICHT

Grundzahl: 58.776

W-Nr.:

TS-Nr.:

MS-Nr.:

Geschäftszahl: 2020-0.376.345

Bericht Nr.: 342/20 – 345/20

Ort: 1170 Wien

Objekt: Heuberggasse 10, Terramare-Schlössl

Betrifft: Metallausstattung, Fassungsanalyse

EinbringerIn: Mag. Verena Krehon, i.A. BDA/Abt. Wien/Salcher

Probenahme: Mag. Verena Krehon

☒ *Fotodokumentation der Probeentnahme vorliegend.*

☐ *Kartierung der Probeentnahme vorliegend.*

Ergeht an:

1.) BDA, Abteilung für Wien, Hofburg, Säulenstiege, 1010 Wien
2.) Mag. Verena Krehon, Bernardgasse 4/2-4, 1070 Wien

Bericht erstellt am 24.06.2020

Die Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Bewilligung des BDA.

342/20: Probe F12_2, schmiedeeisernes Rautengitter, Innenseite, Vierkanteisen

1) Rote Rostschutzgrundierung mit Minium, ausgemischt mit etwas Schwerspat. An der Oberfläche ist das Minium entfärbt (nicht ungewöhnlich), Ölbindung
2) 100 µm weiß: Zinkweiß, Bleiweiß und etwas Kreide als Füllstoff, Ölbindung, *Erstfassung*
3) 20 µm weiß: Zinkweiß pur, Ölbindung
4) 30 µm weiß: Zinkweiß pur, an der Oberfläche Staubbelag und tiefreichende Krakeleerissbildung, Ölbindung
5) 150 µm weiß: Schwerspat mit Zinkweiß, Ölbindung
6) 60 µm weiß: Zinkweiß, an der Oberfläche Bindemittelanreicherung
7) 20 µm weiß: Zinkweiß in Ölbindung
8) 50 µm weiß: Schwerspat mit Titanweiß, Kunstharzbindung
9) 50 µm Titanweiß in Kunstharzbindung
10) 20 µm weiß: Titanweiß in Kunstharzbindung

Der Versuch einer zeitlichen Zuordnung ist nur bedingt möglich: Wenn man bedenkt, dass Zinkweiß theoretisch ab den 1840ern (praktisch ab den 1850ern) Verwendung findet und „nur" die letzten drei Anstriche Titanweiß enthalten, ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei Schicht 2) um die bauzeitliche Erstfassung handelt.






10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
100 µm
EHT = 20.00 kV
Mag = 136 X
Signal A = NTS BSD
Date :23 Jun 2020
BDA
BUNDESDENKMALAMT
Naturwissenschaftliches Labor

343/20: Probe BGT1_15, Brüstungsgitter (Terrasse 1), Innenseite, Vierkanteisen

1) Schwarz: Fassung mit Hammerschlag in Ölbindung. Bei dieser Fassung handelt es sich nicht um eine Schmiedehaut, Zunder o.ä. sondern um eine bewusst auf mattes schwarz getrimmte Fassung. (*Ob noch frühere Fassungen vorhanden sind, erschließt sich aus der Probe nicht. Nach Befund müsste es sich bei dieser Fassung um die Erstfassung handeln. Auch ist zu beachten, dass die nachfolgende graue Fassung in einen Krakeleeriss eingedrungen ist.*) *Im REM-Bild erkennt man gut, wie die Hammerschlagpartikel in der Farbe abgesunken sind, d.h. die Metallelemente mussten liegend gestrichen worden sein. Auch diese Beobachtung unterstreicht die Vermutung einer schwarzen Erstfassung.* An der Oberfläche Spalt.
2) 30 µm grau: Bleiweiß, Zinkweiß und Kreide als Füllstoff, leicht abgetönt mit feinkörnigem Kohlenschwarz und etwas Ocker. Nur fragmentarisch erhalten
3) 50 µm dunkles grau: Zinkweiß, Schwerspat, Bleiweiß, feinkörniges Kohlenschwarz, starke UV-Fluoreszenz aufgrund des hohen Zinkweißanteils
4) 20 µm grau-beige: Zinkweiß, Schwerspat, Bleiweiß, etwas gedunkelt
5) 100 µm gebrochen weiß/hellgrau: Titanweiß mit Dolomitkreide, an der Oberfläche Staubbelag
6) 40 µm weiß: Titanweiß
7) 80 µm weiß Titanweiß




UV Aufnahme
7
6
5
4
3
2
1
50 µm


7
6
5
4
3
2
1
100 µm
EHT = 20.00 kV
Mag = 180 X
Signal A = NTS BSD
Date :23 Jun 2020
BDA
BUNDESDENKMALAMT
Naturwissenschaftliches Labor

344/20: Probe G, Geländer (Lichtgraben), außen, Vierkanteisen

1) Rost oder Zunder
2) 100 µm rote Rostschutzgrundierung mit Minium und Schwerspat
3) 300 µm hellgraue Erstfassung: Bleiweiß, Kreide als Füllstoff, leicht abgetönt mit feinkörnigem Kohlenschwarz und etwas synthetischem Ultramarin
4) 30 µm dunkelgrau: Zinkweiß mit Schwerspat und feinkörnigem Kohlenschwarz
5) 20 µm grau: Zinkweiß mit Schwerspat und feinkörnigem Kohlenschwarz
6) 50 µm rote Rostschutzgrundierung mit Minium
7) 100 µm hellbeige: Zinkweiß, Kreide, diverse Ockertöne, an der Oberfläche stark gedunkelt oder weiterer Anstrich
8) 300 µm grau: Bleiweiß mit Kohlenschwarz und etwas Ocker. An der Oberfläche Staubbelag
9) 150 µm hellgrün: Titanweiß mit Zinkweiß und feindispergiertem Grünpigment
10) 300 µm dunkelgrün: Mischgrün bestehend aus Chromgelb und Preußischblau, Schwerspat als Füllstoff. An der Oberfläche Bindemittelsegregation, die infolge einer Gilbung einen türkisen Farbwert erzeugt. (vgl. dazu UV- und REM-Aufnahmen)




10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
200 µm


10
9
8
7
6
4
3
2
1
200 µm
EHT = 20.00 kV
Mag = 44 X
Signal A = NTS BSD
Date :23 Jun 2020
BDA
BUNDESDENKMALAMT
Naturwissenschaftliches Labor

345/20: Probe D, Helmbedachung, Fragment, Turm Nord-Ost

Anmerkung: Der komplette Fassungsaufbau scheint in der Probe nicht vollständig erhalten zu sein. Interpretation daher mit Vorbehalt.

1) Rote Rostschutzgrundierung (oder Farbfassung?) mit Eisenoxidrot und Schwerspat. Jedenfalls kein Minium
2) Vereinzelt Hammerschlag
3) Reste einer hellgrünen Fassung mit Zinkweiß (abgewittert oder abgeschliffen)
4) 300 µm dunkelgrün: moderne Beschichtung mit Zusatz von Zinkphosphat als Rostinhibitor






4
3
2
1
100 µm
EHT = 20.00 kV
Mag = 172 X
Signal A = NTS BSD
Date :23 Jun 2020
BDA
BUNDESDENKMALAMT
Naturwissenschaftliches Labor